

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 27/02/2025

PÁGINA:01/01


TREINAMENTO / CURSO				DIVULGAÇÃO	
ASSUNTO:	Treinament TB071_00 d Aspecto Vi	de 05/12/2024 – F	Possíveis Falhas do ገ	Tratamento Superficial /	
HORÁRIO:	15:00	00 INSTRUTOR: Valdinei Ramos			
/ISTO DO II	NSTRUTOR:	Walding &	PELOGESTOR DA QU	AÇÃO: 01 Hora	
NECESSIT		ER PREENCHIDÓ DE EFICÁCIA?	_/ _	(A.)	
		PA	RTICIPANTES	V. P	
NOME			SETOR	VISTO	
Tamires Fabiela			CQ	James of heis	
_					
				,	
		4			
7-1	1				
			·		




POSSÍVEIS FALHAS DO TRATAMENTO SUPERFÍCIAL / ASPECTO VISUAL TABELA:

TB071 Página 01/02

Manchas escuras ao longo da peça.



Ausência de tratamento entre as espiras.



Observações: As falhas apresentadas nesta tabela são referencias e podem ocorrer nos produtos que retornam do tratamento!

Os registros de inspeção devem ser realizados no F223 - Controle de Acompanhamento;

Os itens devem conter identificação com as rastreabilidades da OP e do fornecedor: 🧩

Caso a peça apresente falha de banho, as mesmas devem ser identificadas e Segregadas;

Caso a peça apresente deformações, as mesmas devem ser identificadas, avaliadas e se possivel calibradas oy. **Desca**






QrCode - Fotos



POSSÍVEIS FALHAS DO TRATAMENTO SUPERFÍCIAL / ASPECTO VISUAL TABELA:

Página: 02/02 TB071

Revisão: 00



Douglas Pereira (S.G.Q) Elaborado Por:

Valdinei Ramos (C.Q)

Anderson Goveia (S.G.Q)