


FISHBONE DIAGRAM (ANALISIS AKAR MASALAH)
RISIKO KEBAKARAN DAN LEDAKAN PADA KOMPOR PORTABLE



KESIMPULAN AKAR MASALAH:

RISIKO KEBAKARAN DAN LEDAKAN PADA KOMPOR PORTABLE TERUTAMA DISEBABKAN OLEH TIDAK ADANYA SISTEM DETEKSI KEBOCORAN GAS DAN OVERHEAT, SERTA TIDAK ADANYA SISTEM PERINGATAN DAN PEMUTUS ALIRAN GAS OTOMATIS. FAKTOR MANUSIA, LINGKUNGAN, METODE PENGGUNAAN, DAN PERAWATAN JUGA BERKONTRIBUSI TERHADAP MENINGKATNYA RISIKO

IMPILKASI SOLUSI SP3S

- **DETEKSI KEBOCORAN GAS (SENSOR MQ-6)**
- **DETEKSI SUHU & KELEMBAPAN (SENSOR DHT-11)**
- **PERINGATAN DINI (BUZZER)**
- **PEMUTUS ALIRAN GAS OTOMATIS (SOLENOID PUSH PULL)**
- **MONITORING REAL TIME VIA MOBILE APPS**