GRUPO 9



ElisUp AUTOMAÇÃO POR VOZ

João Marcos Rodrigues - 190109653 João Paulo Barros - 202023805 Millena de Abreu - 202046283 Pedro Fernandes -202046309 Raoni Medeiros - 202043263 Raquel Eucaria - 202045268 Tiago Albuquerque - 202028973



PROBLEMA





Propagação do vírus em elevadores

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS

MENU




X

Cotidiano

Coronavírus

Especialistas orientam evitar elevadores por contaminação de Covid-19

Propagação de vírus pode ocorrer por contato com superfície metálica contaminada, como os botões do painel, e através da transmissão via aérea, por gotículas das secreções respiratórias










PROJETO

Componentes básicos para o sistema:








ARDUINO



SENSORES ÓPTICOS



PLACAS DE SISTEMA



SENSORES MAGNÉTICOS

```
self.file self.logdupes self.logdupes self.logdupes self.logdupes self.logdupes self.logger = logsum self.logger = logsum self.logger = logsum self.file sel
```

SOFTWARE

ELISUP EM RESUMO

NOSSO COMPROMISSO




Serviço de qualidade





Eficiência





Taxas Acessíveis

