

Pseudocodigo Master:

Librerias:

- XC
- SPI
- USART
- LCD

Puertos:

- PuertoCbits.RC0 = 0 Para el Contador
- PuertoCbits.RC0 = 0 Para el ADC
- PuertoCbits.RC0 = 0 Para el Termómetro

Se configura la LCD [Cont, ADC, TEMP]

• Se coloca el curso en (1,1), (1,8), (1,14)

Terminar Virtual

Se manda datos a la terminal Virtual

Escribir al TXREG.

SLAVE_1 (Contador)

Librerias:

• SPI

Se configura las interrupciones:

void __interrupt() isr(void){if(SSPIF == 1)

Configuración de puertos:

- ANSEL = 0;
- ANSELH = 0;
- TRISB = 0;
- TRISD = 0;



- PORTB = 0;
- PORTD = 0;
- TRISA =0b00000011;

Se llama la función principal del contador:

```
• while(1){
 // incrementa o decrementa el valor del contador binario.
 if (PORTAbits.RA0 == 1){
 ANTIREBOTEA = 1;
 }
 if( PORTAbits.RA0 == 0 && ANTIREBOTEA ==1){
 ANTIREBOTEA = 0;
 ADC++; //adc=adc+1;
 PORTB++;}
 if(PORTAbits.RA1 == 1){
 ANTIREBOTEA2= 1;
 }
 if(PORTAbits.RA1 == 0 && ANTIREBOTEA2 ==1){
 ANTIREBOTEA2= 0;
 ADC--;
 PORTB--;
 }
```

SLAVE_2(ADC)

Librerias:

- SPI
- ADC

Se configura las interrupciones:

- SPI
- void __interrupt() isr(void){ if(SSPIF == 1)
- Conversion del ADC
 if (PIR1bits.ADIF ==1){
 PIR1bits.ADIF = 0;
 }



Configuración de puertos:

- ANSEL = 0;
- ANSELH = 0;
- TRISB = 0;
- TRISD = 0;
- PORTB = 0;
- PORTD = 0;
- TRISA =0b00000011;

Se hace la conversión en su respectiva función:

• ADCON0bits.CHS = puertoANL;

```
if (ADCON0bits.GO_DONE==0 && puertoANL ==0){
 vpot1 = (5*c)/255;
```

SLAVE_3(Termometro)

Librerias:

• SPI

Se configura las interrupciones:

SPI

```
void __interrupt() isr(void){
if(SSPIF == 1)
```

Configuración de puertos:

- ANSEL = 0b0000000;
- ANSELH = 0b0000000;
- TRISA = 0b00000001;
- TRISB = 0b00000000;
- TRISD = 0b00000000;
- TRISE = 0b000;
- PORTE = 0;



Se hace la conversión en su respectiva función:

ADCON0bits.CHS = puertoANL;

if (ADCON0bits.GO_DONE==0 && puertoANL ==0){

temp = (cc*5.0/255)*100;

- if (temp < 24){
- if(temp > 25 && temp < 35)
- if(temp > 36)