

REPORTE DE SOPORTE — REP-00014

Registro histórico de incidencia

Fecha	2025-03-17
Sucursal	Sucursal Plaza Mayor
Reportado por	Roberto Silva, supervisor de cajas
Tipo	red
Prioridad	crítica
Técnico	Luis Mendoza
Tiempo de resolución	3 h 25 min

Descripción del problema

Se cayó la red de toda la sucursal. No pasan ventas y los equipos aparecen desconectados. Tenemos fila de clientes y no podemos cobrar.

Causa encontrada

Falla del switch principal por sobrecalentamiento.

Solución aplicada

Se reemplazó el switch y se revisaron los enlaces de los equipos conectados.