

REPORTE DE SOPORTE — REP-00020

Registro histórico de incidencia

Fecha	2025-10-18
Sucursal	Sucursal Muelle
Reportado por	Ernesto Vargas, jefe de almacén
Tipo	red
Prioridad	media
Técnico	Ana Torres
Tiempo de resolución	1 h 30 min

Descripción del problema

El router se reinicia varias veces al día. Cuando pasa, se cae internet y las terminales pierden conexión.

Causa encontrada

Fuente de alimentación del router con voltaje inestable.

Solución aplicada

Se sustituyó la fuente de alimentación y se monitoreó el equipo durante una hora.