

REPORTE DE SOPORTE — REP-00065

Registro histórico de incidencia

Fecha	2024-11-07
Sucursal	Sucursal Terminal
Reportado por	Martín Salgado, coordinador de operaciones
Tipo	servidor
Prioridad	alta
Técnico	Carla Ríos
Tiempo de resolución	2 h 30 min

Descripción del problema

El servidor se reinicia solo. Ya van tres veces durante el turno y se pierde lo que estaban haciendo.

Causa encontrada

Sobrecalentamiento por obstrucción en el sistema de ventilación del servidor.

Solución aplicada

Se realizó limpieza interna, se revisó el sistema de ventilación y se monitoreó la temperatura bajo carga.