

REPORTE DE SOPORTE — REP-00085

Registro histórico de incidencia

Fecha	2024-07-15
Sucursal	Sucursal Reforma
Reportado por	N/D
Tipo	otro
Prioridad	baja
Técnico	Jorge Núñez
Tiempo de resolución	35 min

Descripción del problema

El lector de código no reconoce algunos productos. Con otros códigos sí funciona normal. Pensamos que son las etiquetas.

Causa encontrada

El lector tenía configurado un modo de lectura incompatible con ciertos códigos.

Solución aplicada

Se restauró el perfil de lectura recomendado y se realizaron pruebas con diferentes productos.