

REPORTE DE SOPORTE — REP-00160

Registro histórico de incidencia

Fecha	2024-10-21
Sucursal	Sucursal Reforma
Reportado por	Esteban Cruz, gerente de sucursal
Tipo	otro
Prioridad	media
Técnico	Jorge Núñez
Tiempo de resolución	35 min

Descripción del problema

El lector de códigos prende pero no reconoce varios productos. Ya se cambiaron las pilas y sigue igual.

Causa encontrada

Configuración incorrecta del modo de lectura del dispositivo.

Solución aplicada

Se restableció la configuración del lector y se realizó una prueba con diferentes códigos.