

# REPORTE DE SOPORTE — REP-00175

Registro histórico de incidencia

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Fecha                | 2026-09-18                       |
| Sucursal             | Sucursal Industrial              |
| Reportado por        | Alejandro Ponce, jefe de almacén |
| Tipo                 | otro                             |
| Prioridad            | baja                             |
| Técnico              | Jorge Núñez                      |
| Tiempo de resolución | 25 min                           |

## Descripción del problema

El lector de tarjetas no enciende al conectarlo. Ya se probó otro contacto y tampoco prende.

## Causa encontrada

Fuente de alimentación del lector dañada.

## Solución aplicada

Se reemplazó el adaptador de corriente y se confirmó el funcionamiento del dispositivo.