

Rapport de santé complet du réseau :

Le rapport de santé du réseau a révélé plusieurs écarts importants entre la configuration théorique et la configuration réelle des équipements. Ces écarts sont les suivants :

1. **Hostname incorrect sur S1** : Le hostname de l'équipement S1 est actuellement 'S1' alors qu'il devrait être 'S1-CORE-SWITCH' selon les recommandations théoriques. La commande corrective pour résoudre ce problème est : `[S1] sysname S1-CORE-SWITCH`
2. **Hostname incorrect sur R1** : Le hostname de l'équipement R1 est actuellement 'R1' alors qu'il devrait être 'R1-GW-OFFICE' selon les recommandations théoriques. La commande corrective pour résoudre ce problème est : `[R1] sysname R1-GW-OFFICE`
3. **Route statique manquante sur R1** : Une route statique vers le réseau 10.10.10.0/255.255.255.0 via 192.168.56.11 est requise par le manuel mais est actuellement absente sur l'équipement R1. La commande corrective pour ajouter cette route est : `[R1] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11`

Il est important de noter qu'il y a également des interfaces en mode down sur les équipements S1 et R1, mais ces états ne sont pas considérés comme des problèmes à résoudre dans le cadre de ce rapport, car ils ne correspondent pas aux écarts ou aux alertes actionnables identifiés.

En résumé, la mise en conformité de la configuration des équipements S1 et R1 avec les recommandations théoriques nécessite l'application des commandes correctives mentionnées ci-dessus pour les problèmes identifiés. Une fois ces corrections effectuées, la configuration du réseau devrait être conforme aux exigences théoriques sur les points vérifiés.