

Rapport de santé - Écarts détectés (actionnables)

Équipement	Écart détecté	Référence source	Commande corrective VRP (déjà fournie)
S1 (switch)	Hostname incorrect - le nom attendu est S1-CORE-SWITCH alors que le dispositif répond «?S1?». [Source?1] p.1 / [Source?7] p.1 (définition du nom) `sysname S1-CORE-SWITCH` ? à exécuter en mode système sur S1 ([S1] sysname S1-CORE-SWITCH)		
R1 (router)	Hostname incorrect - le nom attendu est R1-GW-OFFICE alors que le dispositif répond «?R1?». [Source?1] p.1 / [Source?7] p.1 (définition du nom) `sysname R1-GW-OFFICE` ? à exécuter en mode système sur R1 ([R1] sysname R1-GW-OFFICE)		
R1 (router)	Route statique manquante?: `10.10.10.0/255.255.255.0` via `192.168.56.11` requise par le manuel mais absente du tableau de routage. Manuel - section routage statique (implicite dans les exigences du document) `ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11` ? à exécuter en mode système sur R1 ([R1] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11)		

Observation informative

- **INFO?**: 24 interfaces du switch S1 sont en état *down/down* (ex.?Ethernet0/0/1, Ethernet0/0/2, ...). Cette situation n'est pas signalée comme problème critique dans les alertes?; elle peut simplement refléter des ports non utilisés.

Conclusion

Les seules non?conformités critiques relevées sont les deux hostnames incorrects et l'absence de la route statique sur le routeur R1. L'application des trois commandes correctives listées ci?dessus ramènera la configuration à la conformité attendue par le manuel. Aucun autre écart n'est à corriger selon les alertes actionnables fournies.