

Rapport de santé réseau - Huawei VRP (Hybrid - Manuel??Terrain)

| Équipement | Écart détecté | Impact | Commande corrective (VRP) | Source |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| **R1** | Hostname incorrect - attendu `R1-GW-OFFICE`, réel `R1` | Risque d'identification erronée dans les logs et la gestion centralisée | `[R1] sysname R1-GW-OFFICE` | [Source?1?p.1] / [R1 Telnet live] |

| **R1** | Route statique vers `10.10.10.0/24` absente | Perte de connectivité vers le réseau d'entreprise (10.10.10.0/24) | `[R1] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11` | [Source?5?p.2] / [R1 Telnet live] |

Synthèse

- **Conformité** : La configuration observée respecte la théorie pour les éléments non listés dans les écarts détectés (hostname, IP mgmt, VLANs, etc.).

- **Problèmes critiques** :

1. **Hostname** - Le nom d'hôte du routeur ne correspond pas à la convention définie dans le manuel.
2. **Route statique** - L'absence de route vers le réseau d'entreprise empêche la communication avec `10.10.10.0/24`.

- **Aucune alerte CRITICAL/WARNING** n'a été détectée.

- **Alerte INFO** : 24 interfaces DOWN sur S1 (probablement inutilisées). Cette observation est purement informative et ne nécessite pas d'action corrective immédiate.

Actions recommandées

1. **R1 - Nom d'hôte**

```
``bash
```

```
[R1] sysname R1-GW-OFFICE
```

```
``
```

2. **R1 - Route statique**

```
``bash
```

```
[R1] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11
```

```
``
```

Après ces modifications, le réseau sera conforme aux exigences théoriques du manuel pour les éléments vérifiés.
