

Résumé

Le rapport de santé révèle quatre écarts majeurs entre la configuration théorique et la configuration réelle: les VLANs 10, 20 et 99 sont absents sur le switch S1, les noms d'hôtes de S1 et R1 ne correspondent pas aux exigences du manuel, et la route statique vers 10.10.10.0/24 vers 192.168.56.11 est manquante sur R1. Aucun problème critique n'a été détecté.

Constats d'état

- Aucun constat d'état généré pour cette question.

Écarts détectés

- **S1** : VLANs [10, 20, 99] requis par le manuel mais ABSENTS de la configuration réelle. ?
Commande : `vlan batch 10 20 99` (Source : [Source 1] p.1, [Source 5] p.2)
- **S1** : Hostname incorrect. Attendu (manuel) : `S1-CORE-SWITCH` ; Réel (SSH) : `S1`. ? Commande : `sysname S1-CORE-SWITCH` (Source : [Source 1] p.1, [Source 7] p.1)
- **R1** : Hostname incorrect. Attendu (manuel) : `R1-GW-OFFICE` ; Réel (SSH) : `R1`. ? Commande : `sysname R1-GW-OFFICE` (Source : [Source 1] p.1, [Source 7] p.1)
- **R1** : Route statique 10.10.10.0/255.255.255.0 vers 192.168.56.11 requise par le manuel mais ABSENTE. ? Commande : `ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11` (Source : [Source 3] p.2, [Source 6] p.2)

Alertes informatives

- Aucune alerte informative à signaler.

Recommandations

- Appliquer les commandes correctives listées ci-dessus sur les équipements concernés afin de rétablir la conformité avec le manuel.
- Vérifier après mise à jour que les VLANs sont actifs sur S1, que les noms d'hôtes correspondent aux exigences, et que la route statique est bien en place sur R1.