

Résumé

Le rapport de santé complet du réseau révèle des écarts entre la configuration théorique et la configuration réelle des équipements. Les noms des équipements ne correspondent pas aux recommandations théoriques, et il manque des informations sur la configuration VLAN, l'adressage IP, le routage, la sécurité et l'accès sur les équipements du terrain.

Constats d'état

Aucun constat d'état généré pour cette question.

Écarts détectés

| Équipement | Écart | Commande corrective | Source |

---|---|---|---

| S1 | VLANs [10, 20, 99] requis par le manuel mais ABSENTS de la configuration réelle. | `vlan batch 10 20 99` | Manuel p.2 |

| S1 | Hostname incorrect. | `sysname S1-CORE-SWITCH` | Manuel p.1 |

| R1 | Hostname incorrect. | `sysname R1-GW-OFFICE` | Manuel p.1 |

| R1 | Route statique 10.10.10.0/255.255.255.0 vers 192.168.56.11 requise par le manuel mais ABSENTE. | `ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11` | Manuel p.2 |

Alertes informatives

Aucune.

Recommandations

- Mettre à jour la configuration des équipements pour garantir la conformité avec les recommandations théoriques.
- Vérifier et configurer les VLANs, l'adressage IP, le routage, la sécurité et l'accès sur les équipements du terrain.
- Appliquer les commandes correctives pour les écarts détectés.