## 各種工具鋼の熱処理条件・硬さ

## 合金工具鋼

## [JIS G 4404(2001)より抜粋]

ΕΛ	15#1 A = 1 C	焼なまし温度℃	焼なまし硬さHB	熱処理温度℃		焼入れ 焼戻し硬さ
区分	種類の記号			焼入れ	焼戻し	焼戻し使さ HRC
切削工具用	SKS 11	780~850 徐冷	241 以下	790 水冷	180 空冷	62 以上
	SKS 2	750~800 徐冷	217 以下	860 油冷	180 空冷	61 以上
	SKS 21	750~800 徐冷	217 以下	800 水冷	180 空冷	61 以上
	SKS 5	750~800 徐冷	207 以下	830 油冷	420 空冷	45 以上
	SKS 51	750~800 徐冷	207 以下	830 油冷	420 空冷	45 以上
	SKS 7	750~800 徐冷	217 以下	860 油冷	180 空冷	62 以上
	SKS 8	750~800 徐冷	217 以下	810 水冷	180 空冷	63 以上
耐衝撃工具用	SKS 4	740~850 徐冷	201 以下	800 水冷	180 空冷	56 以上
	SKS 41	760~820 徐冷	217 以下	880 油冷	180 空冷	53 以上
	SKS 43	750~800 徐冷	212 以下	790 水冷	180 空冷	63 以上
	SKS 44	730~780 徐冷	207 以下	790 水冷	180 空冷	60 以上
冷間金型用	SKS 3	750~800 徐冷	217 以下	830 油冷	180 空冷	60 以上
	SKS 31	750~800 徐冷	217 以下	830 油冷	180 空冷	61 以上
	SKS 93	750~780 徐冷	217 以下	820 油冷	180 空冷	63 以上
	SKS 94	740~760 徐冷	212 以下	820 油冷	180 空冷	61 以上
	SKS 95	730~760 徐冷	212 以下	820 油冷	180 空冷	59 以上
	SKD 1	830~880 徐冷	248 以下	970 空冷	180 空冷	62 以上
	SKD 11	830~880 徐冷	255 以下	1030 空冷	180 空冷	58 以上
	SKD 12	830~880 徐冷	241 以下	970 空冷	180 空冷	60 以上
熱間金型用	SKD 4	800~850 徐冷	235 以下	1080 油冷	600 空冷	42 以上
	SKD 5	800~850 徐冷	241 以下	1150油冷	600 空冷	48 以上
	SKD 6	820~870 徐冷	229 以下	1050 空冷	550 空冷	48 以上
	SKD 61	820~870 徐冷	229 以下	1020 空冷	550 空冷	50 以上
	SKD 62	820~870 徐冷	229 以下	1020 空冷	550 空冷	48 以上
	SKD 7	820~870 徐冷	229 以下	1040 空冷	550 空冷	46 以上
	SKD 8	820~870 徐冷	262 以下	1120油冷	600 空冷	48 以上
	SKT 3	760~810 徐冷	235 以下	850 油冷	500 空冷	42 以上
	SKT 4	740~800 徐冷	248 以下	850 油冷	500 空冷	42 以上

品質持性