# MAINTiDOC — FICHE DE DIAGNOSTIC

DOC-AUTO-SCR-014 | Famille SCR | 1 problématique

## Pompe AdBlue bruyante ou intermittente

Une prise d’air, un filtre colmaté, du gel ou une alimentation instable peuvent perturber la pompe.

| | |
|---|---|
| Équipement | SCR / AdBlue |
| Objectif | Isoler la cause avant remplacement d’un composant |
| Niveau | Diagnostic atelier — suivre les données constructeur |

## Photographie réelle du composant / système




Image non générée par IA. Z22, « Hino Standardized SCR Unit.jpg », Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hino_Standardized_SCR_Unit.jpg

# Solution et protocole de contrôle

Contrôler tension sous charge, crépine, conduites, chauffage et présence de cristaux. Purger selon la procédure et vérifier la pression stabilisée.

| Étape | Action | Contrôle |
|---|---|---|
| 1 | Sécuriser | Moteur arrêté et système refroidi. Porter les EPI adaptés ; éviter tout contact avec gaz chauds, surfaces brûlantes et liquide AdBlue. |
| 2 | Lire avant d'effacer | Relever tous les codes défauts, les données figées et les valeurs de température, pression, NOx et dosage disponibles. |
| 3 | Contrôler visuellement | Inspecter connecteurs, durites, conduites, fuites, dépôts, faisceaux et dommages mécaniques. |
| 4 | Mesurer puis réparer | Comparer les mesures aux spécifications du constructeur. Réparer la cause identifiée avant toute régénération forcée ou remplacement. |
| 5 | Valider | Effacer les défauts seulement après réparation, exécuter l'apprentissage requis et confirmer par un essai contrôlé. |

Attention : cette fiche aide au raisonnement et ne remplace pas le manuel de réparation du véhicule. Les valeurs de pression, température, dosage et les conditions de régénération varient selon le modèle.

Référence technique : Source technique générale : Dinex, Troubleshooting Guide for DOCs, DPFs and SCRs, https://www.dinex.eu/media/uvxguvoh/troubleshootingguide_dpf-scr_eu_web.pdf