```
        MOV A,30H
        RR A                    ;右移
        MOV 30H,A
        DEC 31H
        MOV A,#0FFH
        MOV DPTR,#0FF22H        ;关显示
        MOVX @DPTR,A
        DJNZ R7,SSE1            ;六位显示完了吗?
        DJNZ R5,SSE2
        CLR RS1
        RET
DDFF:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
        DB 88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0FFH,0CH,89H,0DEH
        END
```

实验收获与总结：

掌握了 A/D 转换与数码管连接显示；
了解了 A/D 芯片 0809 转换性能及编程方法；
通过实验了解了单片机如何进行数据采集并将其显示。

调试照片：