```
C:\>debug 6.exe
-t

AX=FFFF  BX=0000  CX=0019  DX=8006  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0003   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0003 B080             MOV     AL,80
-t

AX=FF80  BX=0000  CX=0019  DX=8006  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0005   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0005 EE               OUT     DX,AL
-t
```

```
AX=FF80  BX=0000  CX=00FC  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0014   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0014 49               DEC     CX
-t

AX=FF80  BX=0000  CX=00FB  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0015   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0015 75FD             JNZ     0014
-
```

```
AX=FF80  BX=0000  CX=00F8  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0015   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0015 75FD             JNZ     0014
-t

AX=FF80  BX=0000  CX=00F8  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0014   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0014 49               DEC     CX
-t

AX=FF80  BX=0000  CX=00F7  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0015   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0015 75FD             JNZ     0014
-t
```

```
AX=FF80  BX=0000  CX=00F3  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0015   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0015 75FD             JNZ     0014
-t

AX=FF80  BX=0000  CX=00F3  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0014   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0014 49               DEC     CX
-t
```

```
AX=FF80  BX=0000  CX=00EB  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0015   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0015 75FD           JNZ     0014
-t

AX=FF80  BX=0000  CX=00EB  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0014   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0014 49             DEC     CX
-t
```

```
AX=FF80  BX=0000  CX=00E8  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0014   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0014 49             DEC     CX
-t

AX=FF80  BX=0000  CX=00E7  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0015   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0015 75FD           JNZ     0014
```

```
AX=FF80  BX=0000  CX=00E3  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0014   NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0014 49             DEC     CX
-t

AX=FF80  BX=0000  CX=00E2  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0015   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0015 75FD           JNZ     0014
-_
```

```
AX=FF80  BX=0000  CX=00DE  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0015   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0015 75FD           JNZ     0014
-t

AX=FF80  BX=0000  CX=00DE  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0014   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0014 49             DEC     CX
-t

AX=FF80  BX=0000  CX=00DD  DX=8000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=075A  ES=075A  SS=0769  CS=076A  IP=0015   NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:0015 75FD           JNZ     0014
-_
```