Impacto financiero de ProAdvisor en un estimado típico

En el ejemplo de debajo de un estimado típico, verán que hemos remplazado la cubierta del bómper, la defensa y el capo. El costo de las reparaciones, sin las recomendaciones de ProAdvisor, es \$3,982.38.

	Oper	Description	Part Number	Price	Labor
	FRONT BUMPER				
1	Replace	FRT BUMPER COVER 1.2 hrs. Clearcoat	FR3Z 17D957 AAPTM	\$307.40	3.1 hrs. Paint panel 1.2 hrs. Refinish
2	Overhaul	O/H FRONT BUMPER COVER ASSY (INCLUDES R&I) (FRT BUMPER COVER ASSY)			3.2 hrs. Body
	HOOD				
3	Replace	HOOD PANEL	FR3Z 16612 E	\$1,569.93	1.8 hrs. Body 3.1 hrs. Paint panel
		1.2 hrs. Clearcoat, 1.6 hrs. Underside			2.8 hrs. Refinish
	FRONT FENDER				
4	Replace	L FENDER PANEL	FR3Z 16006 B	\$565.95	1.9 hrs. Body 2.2 hrs. Paint panel
		0.9 hrs. Clearcoat			0.9 hrs. Refinish

Totals

Туре		Labor Time	Cost	Total	Taxable
Body Labor		6.9	\$48.00	\$331.20	
Paint Labor		13.3	\$48.00	\$638.40	
Paint Supplies		13.3	\$28.00	\$372.40	1
OEM Parts				\$2,443.28	1
Parts Taxable Amount				\$2,815.68	
Parts Tax	7%			\$197.10	
Nontaxable Amount				\$969.60	
Grand Total				\$3,982.38	

Para motivos de demostración, hemos vuelto a escribir el estimado e <u>incluido</u> las recomendaciones de *ProAdvisor*. Estos ítems que normalmente son cobrados pero que no son tan vistos dan como resultado un estimado que no está bien escrito y una potencial perdida de ganancias. Si nos fijamos el total del estimado ahora es \$4235.39. Esto es un incremento del 6% de \$253.01 debido a que las recomendaciones de ProAdvisor fueron seleccionadas.

En el ejemplo debajo, las adiciones del ProAdvisor han sido señaladas para clarificación de que recomendaciones fueron añadidas al estimado. ProAdvisor añadió un total de 3.3 horas de labor para el cuerpo del vehículo, 1.0 hora de labor mecánica y \$38.00 en materiales/operaciones al estimado.

¡Imagínense el incremento en ganancias que podrá ser generado en el transcurso de un año si todas las recomendaciones de ProAdvisor son añadidas a todas sus reparaciones!

	Oper	Description	Part Number	Price	Labor
FRONT E	UMPER				
	Replace	FRT BUMPER COVER	FR3Z 17D957 AAPTM	\$307.40	
					3.1 hrs. Paint panel
		1.2 hrs. Clearcoat			1.2 hrs. Refinish
	Overhaul	O/H FRONT BUMPER COVER ASSY (INCLUDES R&I) (FRT BUMPER COVER ASSY)			3.2 hrs. Body
	Replace	FLEX ADDITIVE		\$10.00	
	Other	HAZARDOUS WASTE REMOVAL Sublet - Nontaxed			
				\$5.00	
HOOD					
	Replace	HOOD PANEL	FR3Z 16612 E	\$1,569.93	1.8 hrs. Body
					3.1 hrs. Paint panel
_		1.2 hrs. Clearcoat, 1.6 hrs. Underside			2.8 hrs. Refinish
	Other	CLEAN VEHICLE FOR DELIVERY			1 hrs. Body
	Other	COLOR SAND & BUFF			0.5 hrs. Body
	Refinish	COLOR TINT - Taxed			0.5 hrs. Body
				\$10.00	
	Refinish	COVER CAR FOR OVERSPRAY		\$8.00	0.3 hrs. Body
	Repair	PRE/POST-REPAIR DIAGNOSTIC SCAN			1 hrs. Mechanical
FRONT FENDER					
	Replace	L FENDER PANEL	FR3Z 16006 B	\$565.95	1.9 hrs. Body
					2.2 hrs. Paint panel
_		0.9 hrs. Clearcoat			0.9 hrs. Refinish
	Repair	CLEAN & RE-TAPE NAMEPLATES		\$5.00	0.5 hrs. Body
	Other	COLOR SAND & BUFF			0.5 hrs. Body

Totals

Туре		Labor Time	Cost	Total	Taxable
Body Labor		10.2	\$48.00	\$489.60	
Mechanical Labor		1.0	\$65.00	\$65.00	
Paint Labor		13.3	\$48.00	\$638.40	
Paint Supplies		13.3	\$28.00	\$372.40	✓
Nontaxed				\$5.00	
OEM Parts				\$2,443.28	✓
Other Parts				\$23.00	1
Taxed				\$10.00	1
Parts Taxable Amount				\$2,838.68	
Parts Tax	7%			\$198.71	
Nontaxable Amount				\$1,198.00	
Grand Total				\$4,235.39	