متین گلپایگانی


9174.74

آزمایش۵

آز ریز پردازنده

۱) راه اندازی استپ موتور:


با آزمون و خطا و جستوجو در اینترنت، پایه های استپ موتور در پروتئوس به صورت زیر مشخص میشود(اعداد یک تا چهار، جایگاه بیت در برنامه است؛ یک کم ارزش ترین بیت و چهار پر ارزش ترین بیت)



مطابق جدول موجود در دستور کار، برنامه ای مینویسیم تا استپ موتور را راه اندازی کند:

```
#include <mega32.h>
    #include <delay.h>
    #define delay(x) delay_ms(x)
29 D void main (void)
30 🖹 {
    char step[] = {12,9,3,6};
31
32
    int i:
33
     // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
34
    DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
35
     // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
36
37
    PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC1) |
39
40 🖨
41 🖨
           for(i=0;i<4;i++){
             PORTC = step[i];
42
43
             delay(1000);
44
45
```

مدار شبیه سازی آن در پروتئوس مطابق زیر است:



کلید موجود در شکل، صرفا در سوال ۲ کار میکند.

با استفاده از جدول مقابل، برنامه فوق را مینویسیم. توسط برنامه فوق، هر یک ثانیه موتور ۹۰درجه پادساعتگرد میچرخد.

برای تغییر جهت چرخش، لازم است کد های جدول مقابل را از سطر پایین به بالا اعمال کنیم.


A	В	Ā	$\overline{\mathrm{B}}$
١	١	0	0
١	0	0	١
0	0	١	١
0	١	١	0

۲) کلیدی در برنامه قرار دهید تا با هر بار فشردن آن، جهت چرخش موتور تغییر کند: با استفاده از جدول دستور کار و سعی و خطا، به جدولی مطابق زیر میرسیم که استپ های موتور به جای ۹۰درجه، ۴۵درجه میباشد.

Α	В	Ā	$\overline{\mathbf{B}}$
١	١	١	•
١	١	•	•
١	١	•	١
١	•	•	١
١	•	١	١
•	•	١	١
•	١	١	١
•	١	١	•

حال اعداد جدول فوق را در مبنای ۱۰ در آرایه ای قرار میدهیم، سپس برنامه را مطابق زیر اصلاح میکنیم:


```
#include <delay.h>
    #define delay(x) delay_ms(x)
28
29 poid main(void)
30 □ {
    char step[] = {14,12,13,9,11,3,7,6};
31
32
33
    DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA1) |
34
    PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (1<<PORTA0);
35
36
    DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
37
38
    PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC1) |
39
40
    while (1)
41 🖨
           if(PINA.0 == 1){
42 🛱
43 🖨
             for(i=0;i<8;i++){
                 PORTC = step[i];
45
                 delay(1000);
46
            }
47
48 🖨
           else if(PINA.0 == 0){
49 🖨
            for(i=7;i>=0;i--){
                 PORTC = step[i];
50
51
                 delay(1000);
52
53
54
55 }
```



مطابق تصویر بالا، موتور تحت زوایای ۴۵درجه چرخش میکند، با فشردن کلید موتور ساعتگرد، و با رها کردن آن، پادساعتگرد میچرخد(تغییر وضعیت کلید، پس از چرخیدن یک دور کامل موتور در خروجی ظاهر میشود).

۳) برنامه را به گونه ای تغییر میدهیم که موتور تحت زاویه ای خاص(در اینجا منفی ۱۳۵درجه) بچرخد و ایست کند.

```
25
    #include <mega32.h>
26
27
     // Declare your global variables here
29 p void main (void)
30 🛱 {
31
     char step[] = {14,12,13,9,11,3,7,6}; // -{45deg. , 90deg. , 135deg. , 180deg. , 225deg. , 270deg. , 315deg. , 360deg.}
32
     // Port C initialization
33
     // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
34
     DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
35
     // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
36
     PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC1) | (0<
37
38
     while (1)
39
40 白
41
           //stop in -135deg.
42
           PORTC = step[2];
43
45
```



همانطور که از تصویر شبیه سازی و برنامه مشخص است، موتور تحت زاویه -۱۳۵درجه چرخیده و متوقف شده است.