

درس آزمایشگاه ریزپردازنده

نیمسال دوم ۹۹–۹۸

دانشکده برق

شبیهسازی موتور DC

تهیه و تنظیم: حسن رضائینسب - ۹۶۲۲۷۴۳

در این آزمایش به کمک میکرو و آی سی اینکدور، چرخش و سرعت موتور dc را کنترل می کنیم و آن را اندازه می گیریم و روی صفحه نمایش گر LCD نمایش می دهیم. در این آزمایش کنترل سرعت موتور را به کمک pwm انجام می دهیم.

آی سی اینکدور(قطعه واسط برای ایجاد جریان مورد نیاز) استفاده شده L298 است.

تنظیمات لازم را به کمک ویزارد انجام می دهیم.

فرکانس کاری میکرو را ۱ مگا هرتز تعیین می کنیم. پورت B را برای LCD انتخاب می کنیم.

پین های \cdot و ۱ از پورت C و پین ۷ از پورت D که برای تولید موج D می باشد را خروجی می کنیم. برای اندازه گیری ولتاژ آنالوگی که به ADC3 توسط پتانسیوتر اعمال می شود، موج DC3 متناسب با آن را تولید می کنیم. DC میکرو را هم فعال کنیم.

و در نهایت از تایمر ۲ یا OC2 برای ایجاد موج pwm استفاده می کنیم که تنظیمات ویزارد برای فعال شدن آن را انجام می دهیم. مقدار Clock value را ۱۲۵ کیلوهرتز قرار می دهیم.

متن کد برنامه به صورت زیر است:

```
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <alcd.h>

//#define ADC_VREF_TYPE 0xc0
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (1<<ADLAR))</pre>
```


```
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(20);
// Start the AD conversion
ADCSRA = (1<<ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRA = (1<<ADIF);
return ADCH;
}
void main(void)
{
  char text[40];
  int start;
  DDRA=0xf6;
  PORTA=0;
  DDRC=0x03;
  PORTC=0;
  DDRD=0x40;
  PORTD=0;
  lcd_init(16);
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125.000 kHz
```

```
// Mode: Phase correct PWM top=0xFF
// OC2 output: Non-Inverted PWM
// Timer Period: 4.08 ms
// Output Pulse(s):
// OC2 Period: 4.08 ms Width: 0 us
 ASSR=0<<AS2;
 TCCR2=(1<<PWM2) | (1<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (1<<CS22) |
(0<<CS21) | (0<<CS20);
 TCNT2=0;
 OCR2=0;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AINO pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1 << ACD) \mid (0 << ACBG) \mid (0 << ACO) \mid (0 << ACI) \mid (0 << ACIE) \mid
(0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
 ADMUX=ADC VREF TYPE;
 ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) |
(1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
 SFIOR=(0 < ADTS2) \mid (0 < ADTS1) \mid (0 < ADTS0);
```


```
OCR2=0;
while (1)
    {
      OCR2=read_adc(0);
      if(PINA.0==1)
         PORTC.0=0;
         PORTC.1=1;
         lcd_clear();
         lcd_gotoxy(0,0);
         start=read_adc(0)*5.625;
         lcd_putsf("speed of motor->");
         itoa(start,text);
         lcd_gotoxy(0,1);
         lcd_putsf("
                             ");
         lcd_puts(text);
         delay_ms(700);
        }
};
}
```

تصویری از شبیه سازی به صورت زیر است.

وقتی کلید بسته است موتور شروع به چرخش می کند و سرعت آن روی صفحه نمایش گر نشان داده می شود. هنگامی که کلید باز است موتور حرکتی ندارد و اطلاعاتی رو صفحه نمایش گر نشان داده نمی شود.



به کمک پتانسیومتر قرار داده شده سرعت موتور را کم و زیاد می کنیم. برای مثال با فشردن+ پتانسیومتر سرعت چرخش زیاد می شود.



و با فشردن پتانسیومتر سرعت چرخش کم می شود.

