

عیب‌یابی تخصصی ساینه – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P1-SNA-DIAG | مسیر: vehicles/saipa/saina/diagnostic/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه

ساینه نسل ارتقایافته پلتفرم تیبا با موتور M13 (۱/۳ لیتری) است – معماری عیب‌یابی آن بر پایه صفحه تیبا (P1-TBA-DIAG) است و اینجا الگوی مشترک با تفاوت‌های ساینه ثبت می‌شود: سه‌گانه کلاسیک سایپا (فیلر/جرقه/دریچه گاز) در صدر مسیر. **نیازمند راستی‌آزمایی:** کد ECU هر نسخه، نوع توزیع قدرت، مقادیر فیلر، حدود تراکم.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	فیلر ← دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← فیلر/مکانیک

تجربه عملی مرسوم

- در ساینه‌ها، «لرزش پس از سرویس» را اول با فیلر و نشتی منیفولد کنترل کنید – رایج‌تر از سنسورهاست.
- در رطوبت و شست‌وشو، وایرها misfire می‌سازند – تست تاریکی.
- قبل از تعویض سنسور، تغذیه و ارت مدار (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تنظیم فیلر فقط با موتور سرد و ترتیب کارخانه؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

- ساینه من دور آرام می‌لرزد بدون چراغ چک؛ چیست؟ فیلر و دریچه گاز/نشت هوا – پیش از هر تعویضی (SK-03).
- چراغ چک روشن با کارکرد عادی؛ بگذرم؟ کدها خوانده شود – رفع‌نشدن بعداً هزینه‌ساز است (SK-26).

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P1-SNA-ENG، P1-TBA-DIAG | هاب: vehicles/saipa/saina/

فیلدهای باز

کد ECU، نوع توزیع، مقادیر فیلر، حدود تراکم.