

عیب‌یابی تخصصی ام‌وی‌ام ۳۱۵ – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P2-M315-DIAG | مسیر: vehicles/mvm/mvm-315/diagnostic/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه

ام‌وی‌ام ۳۱۵ محصول خانواده Chery A3 است و در بازار ایران با موتور ۱/۶ لیتری خانواده Acteco شناخته می‌شود (شناخته‌شده بازار – کد دقیق و نسخه‌های بدنه هاچ‌بک/سدان ایران: نیازمند راستی‌آزمایی). مسیر عیب‌یابی، الگوی استاندارد SK با تمرکز بر جرقه/سوخت/تراکم است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** کد موتور هر نسخه، کد ECU هر مدل سال، نسخه‌های بدنه عرضه‌شده در ایران، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک

نکات ناوگان وارداتی

- مسافت‌های بالای این ناوگان، تراکم را زودتر به میانه عیب‌یابی می‌آورد – تست تراکم را دیر نکنید (SK-02).
- نصب‌های aftermarket و دوگانه‌سوز، علائم مبهم می‌سازند – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).
- سازگاری دیاگ و پایش Live Data هر مدل سال: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در دوگانه‌سوزها مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

۳۱۵ من گرم روشن نمی‌شود؛ چیست؟ الگوی سنسور میل‌لنگ/کویل گرم (SK-19) – تست در شرایط گرم و ثبت کدها.
قطعات ۳۱۵ با ۱۱۰ مشترک است؟ هر دو خانواده Chery-اند اما مدل متفاوت – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 SK | مرتبط: P2-M315-ENG، P2-M315-FUE | هاب: vehicles/mvm/mvm-315/

فیلدهای باز

کد موتور/ECU، نسخه‌های بدنه ایران، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت، سازگاری دیاگ.