

موتور اموی‌ام ۳۱۵ – راهنمای کامل تعمیرات موتور ۱/۶ Acteco

شناسه فایل: P2-M315-ENG | مسیر: vehicles/mvm/mvm-315/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتور ۱/۶ خانواده Acteco در اموی‌ام ۳۱۵، موتور مدرن سوپاپ‌محور بالا با تسمه تایم است (شناخته‌شده بازار – کد دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی). الگوی تعمیری استاندارد: جرقه، روغن‌سوزی سه‌مسیره، واشر سرسیلندر پس از داغ‌کردن.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور، نوع تنظیم سوپاپ هر نسخه، بازه تسمه تایم، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	تعویض متقاطع (SK-01/15)
دود آبی	کاسه‌نمدها ← رینگ	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
تق‌تق	سوپاپ/تسمه/رول	استتوسکوپ، بازرسی
افت قدرت	تراکم، سوخت، اکروز	P2-M315-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تسمه تایم + رول‌ها** – بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ تعویض پیشگیرانه همراه بازرسی واترپمپ.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت؛ در ناوگان پرمسافت، یاتاقان‌ها هم‌زمان سنجیده شوند.

تجربه عملی مرسوم

- سابقه سرویس روغن مقدم بر عیب‌یابی است – کیفیت سوخت و دیرکرد سرویس، عامل اصلی علائم موتوری ناوگان وارداتی.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول.
- نوع تنظیم سوپاپ هر نسخه بدون تأیید حدس گرفته نمی‌شود.

هشدارهای ایمنی

تسمه با موتور سرد و قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

- روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ با تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.
- قطعات با Chery داخل چین مشترک است؟ احتمال بالاست اما فقط با کد تأییدشده – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 02، 05، 15 | مرتبط: P2-M315-CLG، P2-M315-DIAG | هاب: vehicles/mvm/mvm-315/

فیلدهای باز

کد موتور، تنظیم سوپاپ، بازه تسمه، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.