

عیب‌یابی تخصصی ام‌وی‌ام X55 – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P2-X55-DIAG | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x55/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex تا تکمیل کارت) | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید داده

ام‌وی‌ام X55 کراس‌اوور خانواده Chery Tiggo 5 است و در بازار ایران با موتور خانواده Acteco عرضه شده است (حجم/کد دقیق و تفکیک X55 از X55 Pro: **نیازمند راستی‌آزمایی**). طبق قاعده مدل یکتا، X55 Pro فیس‌لیفت همان رکورد است و به‌عنوان زیربخش ثبت می‌شود؛ تفاوت‌های فنی Pro در کارت مدل و بازخوانی هر صفحه تکمیل می‌گردد. جرم و کاربری سفرمحور این خودرو، بار حرارتی و تعلیقی بالاتری می‌سازد.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور هر نسخه، کد ECU هر مدل سال، پیکربندی گیربکس (دستی/اتومات و نوع آن)، تفاوت‌های فنی Pro، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

نکات ناوگان

- در X55‌های پرکاربرد، تست تراکم را زودتر به میان عیب‌یابی بیاورید – مسافت‌های بالا (SK-02).
- بار خانواده/سفر، خنک‌کاری و ترمز را زیر فشار می‌گذارد – این دو سامانه را در هر عیب‌یابی جدی بگیرید.
- در X55 Pro با تجهیزات بیشتر (تأیید هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**)، «چند خطای هم‌زمان» با ولتاژ/ارت شروع شود.
- نصب‌های aftermarket و دوگانه‌سوز، علائم مبهم می‌سازند – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در دوگانه‌سوزها مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

X55 من گرم روشن نمی‌شود؛ چیست؟ الگوی سنسور میل‌لنگ/کوئل گرم (SK-19) – تست در شرایط گرم و ثبت کدها. **قطعات Pro با معمولی یکی است؟** فیس‌لیفت یعنی احتمال تفاوت – فقط با تأیید کد قطعه هر تیپ.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P2-X55-ENG، P2-X55-FUE | هاب: vehicles/mvm/mvm-x55/

فیلدهای باز

کد موتور/ECU، پیکربندی گیربکس، تفاوت‌های Pro، حدود تراکم، سازگاری دیگ.