

عیب‌یابی تخصصی Hyundai ix35 – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P3-HYN-IX35-DIAG | مسیر: vehicles/hyundai/ix35/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex) | نسل کاندید بازار ایران: LM – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Hyundai ix35 (نسل LM) نسل دوم خط تولید توزون است؛ در بازار ایران به‌عنوان رکورد مستقل از Tucson ثبت شده است (قاعده مدل یکتا) و نگاشت آن به نسل JM توزون – یعنی ریشه مشترک پلتفرم – **نیازمند راستی‌آزمایی** است تا با تأیید، به‌عنوان صفت در کارت ثبت شود. ماهیت کراس‌اوور، بار حرارتی/تعلیقی بالاتر را به عیب‌یابی اضافه می‌کند. کد موتور/ECU هر تیپ و حجم‌های متداول بازار: **نیازمند راستی‌آزمایی** – بدون تأیید ثبت نمی‌شود.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تیپ زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک

نکات ناوگان

- در ناوگان پرکارکرد، تست تراکم زودتر به میان می‌آید – مسافت‌های بالا (SK-02).
- LPG رایج در بخشی از ناوگان – هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ مدار بنزینی دوره‌ای کنترل گردد.
- بار سفر/خانواده: خنک‌کاری و ترمز در هر عیب‌یابی جدی گرفته شوند (SK-05، SK-11).
- نصب‌های aftermarket، منشا علائم مبهم – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در LPG مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

ix35 من با Tucson JM قطعه مشترک دارد؟ ریشه پلتفرم نزدیک است اما رکورد مستقل – فقط با تأیید کد قطعه؛ نگاشت پس از راستی‌آزمایی ثبت می‌شود.

ix35 من گرم روشن نمی‌شود؛ چیست؟ الگوی سنسور میل‌لنگ/کوئل گرم (SK-19) – تست در شرایط گرم و ثبت کدها.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P3-HYN-IX35-ENG، P3-HYN-IX35-FUE، P3-HYN-TUC-DIAG | هاب: vehicles/hyundai/ix35

فیلدهای باز

کد موتور/ECU، سال‌های عرضه ایران، نگاشت به Tucson JM، حدود تراکم.