

عیب‌یابی تخصصی Peugeot 508 – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P5-PGT-508-DIAG | مسیر: vehicles/peugeot/508/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex) | فاز ۵ – پژو وارداتی؛ نسل‌های کاندید بازار ایران: R8 (۲۰۱۸س)، X8 (۲۰۱۰س) – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل و مدل یکتا

Peugeot 508 سدان اجراتیو کلاس D پژو است و به‌عنوان رکورد **وارداتی مستقل** ثبت شده است – قاعده مدل یکتا: پژوهای مونتاژ ایران (۴۰۵، پارس، ۲۰۶، ۲۰۷ی و...) رکوردهای مستقل در فاز ۱ دارند و اینجا تکرار نمی‌شوند. با دو نسل در بازارهای منطقه شناخته می‌شود (تفکیک ناوگان ایران و سال‌ها: **نیازمند راستی‌آزمایی**) – هر نسل خودرویی متفاوت است.

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
X8 (۲۰۱۰س)	نسل میانی؛ موتورهای توربوبنزینی/توربودیزل در خانواده (تأیید ناوگان ایران: نیازمند راستی‌آزمایی)
R8 (۲۰۱۸س)	جدیدترین؛ الکترونیک کامل و سامانه‌های کمکی – تأیید حضور و تجهیزات: نیازمند راستی‌آزمایی

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ (خانواده توربو در بازار گزارش می‌شود): **نیازمند راستی‌آزمایی** – لایه توربو/دیزل فقط پس از تأیید نسخه فعال می‌شود.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03) – در توربو شامل مسیر بعد از توربو/اینترکولر
افت قدرت (توربو)	فشار بوست در Live Data (SK-04) ← نشت مسیر ← سنسور بوست
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
ضربه/کشش رفتاری اتومات	تفکیک نوع گیربکس (EAT/دستی) – مسیر را تعیین می‌کند (SK-10)
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)

قاعده طلایی توربو (نسخه‌های مجهز)

هر افت قدرت با پایش فشار بوست شروع شود – نشت لوله‌های بوست، رایج‌ترین متهم بی‌گناه «توربو ضعیف» است. مدار توربو داغ است؛ بازرسی فقط با موتور سرد؛ سردکردن ملایم پس از بار.

نکات ناوگان سدان اجراتیو مدرن

- تجهیزات زیاد: «چند خطای هم‌زمان» با ولتاژ/ارت شروع شود؛ باتری ضعیف خطاهای جعلی می‌سازد (SK-29).
- سیستم الکتریکی پژو رویه خاص دارد (سوییچ‌های الکترونیکی، حافظه‌ها) – عیب‌یابی حدسی ممنوع؛ رویه با راستی‌آزمایی ثبت می‌شود.
- جرم سدان: ترمز و تعلیق در هر عیب‌یابی جدی گرفته شوند (SK-11، SK-12).
- نصب‌های aftermarket – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).
- سازگاری دیاگ: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ – بازرسی با موتور سرد؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

508 من بوست نمی‌آید؛ توربو سوخته؟ اول نشت مسیر و سنسور بوست – تعویض توربو رایج‌ترین خطای این شکایت است.

قطعات با ۴۰۵/پارس مشترک است؟ هر دو پژو هستند اما رکورد/پلتفرم مستقل – فقط با تأیید کد قطعه؛ حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 19، 03، 04، 15، SK-01 | مرتبط: P5-PGT-508-ENG، P5-PGT-508-FUE، P5-VWG-GLF-DIAG (بسته بعد) | هاب: /vehicles/peugeot/508

فیلدهای باز

کد موتور/ECU، لایه توربو/دیزل، تفکیک گیربکس، سامانه‌های R8، حدود تراکم.