REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS VIDEOPROYECTORES DE LAS AULAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

| ORD | AULA | ESTADO | PROBLEMAS | | | OBSERVACIONES |
|-----|------|--------------|------------|-----|---------|--|
| | | | CABLE HDMI | VGA | CAJETIN | |
| 1 | A101 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 2 | A102 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 3 | A103 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 4 | A104 | OPERATIVO | ОК | OK | OK | = |
| 5 | A105 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 6 | A106 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 7 | A107 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 8 | A108 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | SE REALIZÓ REAJUSTE CABLE HDMI DE LA EXTENSIÓN. |
| 9 | A109 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | SE REALIZÓ EL CAMBIO EXTENSIÓN CABLE VGA. |
| 10 | A201 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 11 | A202 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 12 | A203 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 13 | A204 | OPERATIVO | ОК | OK | OK | |
| 14 | A205 | OPERATIVO | ок | ОК | ОК | NO SE ABRE LA PUERTA |
| 15 | A206 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | · |
| 16 | A207 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | NO SE ABRE LA PUERTA. |
| 17 | A208 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 18 | A209 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 19 | A219 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 20 | A220 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | SE REALIZÓ EL CAMBIO DE PLACA DE PUERTOS |
| 21 | A301 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 22 | A302 | OPERATIVO | OK | OK | ОК | |
| 23 | A303 | OPERATIVO | ОК | OK | OK | |
| 24 | A304 | - | ОК | ОК | ОК | AULA OCUPADA EN CLASES. |
| 25 | A305 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 26 | A306 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 27 | A307 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 28 | A308 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 29 | A309 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 30 | A319 | NO OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | VIDEOPROYECTOR DESCONECTADO POR CUANTO NO EXISTE CONEXIÓN A TIERRA. |
| 31 | A320 | OPERATIVO | OK | OK | ОК | |
| 32 | A401 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 33 | A402 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 34 | A403 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | PENDIENTE CAMBIO DE CABLE DE HDMI DE 7,5METROS. |
| 35 | A404 | OPERATIVO | OK | OK | ОК | |
| 36 | A405 | NO OPERATIVO | ОК | OK | ОК | VIDEOPROYECTOR DESCONECTADO POR CUANTO NO EXISTE CONEXIÓN A TIERRA. |
| 37 | A406 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 38 | A407 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 39 | A408 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 40 | A410 | OPERATIVO | ок | ОК | ОК | |



| 41 | B411 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | SE REALIZÓ EL REAJUSTE DEL CABLE VGA DE LA |
|----|------|--------------|----|----|----|--|
| | | | 04 | 04 | ОК | EXTENSIÓN. |
| 42 | B412 | OPERATIVO | OK | OK | UK | SE REALIZÓ EL REAJUSTE DEL CABLE VGA DE LA |
| 43 | B413 | OPERATIVO | OK | OK | ОК | EXTENSIÓN. |
| 44 | B414 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 45 | B415 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 46 | B416 | OPERATIVO | OK | OK | ОК | |
| 47 | B417 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 48 | B310 | OPERATIVO | ОК | ОК | OK | |
| 49 | B311 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 50 | B312 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | SE REALIZÓ EL CAMBIO DE LA EXTENSIÓN CABLE HDMI. |
| 51 | B313 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 52 | B314 | OPERATIVO | OK | OK | ОК | |
| 53 | B315 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 54 | B316 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 55 | B317 | OPERATIVO | OK | OK | ОК | |
| 56 | B318 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | н |
| 57 | B210 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 58 | B211 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 59 | 8212 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 60 | B213 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 61 | B214 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 62 | 8215 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | SE REALIZÓ EL CAMBIO EXTENSIÓN CABLE HDMI. |
| 63 | B216 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 64 | B217 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 65 | 8218 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 66 | B110 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | SE REALIZÓ EL CAMBIO UNIÓN HDMI. |
| 67 | B111 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 68 | B112 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 69 | B113 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 70 | B114 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 71 | B115 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 72 | 8116 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 73 | B117 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | 10 |
| 74 | B118 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | SE REALIZÓ EL REAJUSTE DEL LENTE. |
| 75 | C101 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 76 | C102 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 77 | C108 | NO OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | VIDEOPROYECTOR DESCONECTADO POR CUANT NO EXISTE CONEXIÓN A TIERRA. |
| 78 | C109 | OPERATIVO | OK | OK | ОК | |
| 79 | C110 | OPERATIVO | ОК | OK | ОК | |
| 80 | C112 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 81 | C201 | OPERATIVO | OK | OK | ОК | |
| 82 | C202 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | SE REALIZÓ EL CAMBIO DE PLACA DE PUERTOS |
| 83 | C203 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 84 | C204 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | PUERTA NO SE CIERRA, SE COMUNICÓ A SEGURIDAD |
| 85 | C205 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 86 | C206 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | REAJUSTE DEL CABLE VGA |

| | · | | | - | | |
|-----|------|-----------|----|----|----|-----|
| 87 | C208 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 88 | C209 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 89 | C210 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | 2 |
| 90 | C213 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 91 | C301 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 92 | C302 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 93 | C303 | OPERATIVO | ОК | ОК | OK | |
| 94 | C304 | OPERATIVO | ОК | OK | OK | |
| 95 | C305 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 96 | C307 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 97 | C308 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 98 | C310 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 99 | C312 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 100 | C401 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 101 | C402 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 102 | C403 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 103 | C404 | OPERATIVO | ОК | OK | OK | |
| 104 | C405 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 105 | C406 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 106 | C407 | OPERATIVO | OK | ОК | ОК | |
| 107 | C408 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 108 | C409 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 109 | D201 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 110 | D202 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | |
| 111 | D205 | OPERATIVO | ОК | OK | OK | |
| 112 | D206 | OPERATIVO | ОК | ОК | ОК | - I |

Sangolquí, 06 de mayo de 2017

Ing. Ma

Ing Rice Consumbly
TÉCNICO DE SOPORTE SMART CLOUNDING