

安全操作规程

PFA3P钻床安全操作规程

版本：1.00

1. 适用范围

本操作规程适用于 PFA3P 使用钻床的操作作业

2. 责任

2.1 班长负责操作人员安全操作规程的监督。

2.2 操作人员应熟悉本操作规程事项，并按并规程操作。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业 活动 Activity	加工操作	电击	接触带电部件造成电击	1、检查钻床电源插头、插座上的各触脚是否松动及接触不良等现象。 2、维修前关闭动力柜箱电源后做好能量锁定和标识工作
可能导致的事件 Incident			危害因素 Hazard	现有控制措施 Control Planning

编制: 2024.9.2 编制日期: 2024.9.2	审核: 2024.9.2 审核日期: 2024.9.2	批准: 2024.9.2 批准日期: 2024.9.2	生效日期: 2024.9.3
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------

入眼睛。

3.5.2 钻头上绕有铁屑时，要停车后清除。禁止用风吹，用手拉，要用刷子或铁钩清除。防止铁屑溅

3.5.1 工件夹紧必须牢固可靠，钻件时，应将工件夹紧，不准用手拿着工件，工作中严禁带手套。

3.5. 作业中/运行中

3.4.3 检查机床电源插头、插座上的各触角是否松动及接触不良等现象。

3.4.2 工作前对所用的钻床和工件、夹具进行全面检查，确认无误后方可操作。

3.4.1 开机前检查各手柄及锁紧机构是否正常，用手转动主轴并挂档，空车实验，检查润滑情况。

3.4. 作业前/开机前

3.3.3 遵守公司的安全规章制度，正确穿戴好防护用品：工作服、工作鞋、防护眼镜。

格后方可正式上岗。

3.3.2 上岗前必须经过三级安全培训，熟知相关设备的操作规程、急停开关位置、消防逃生路线，合

3.3.1 熟悉该岗位涉及到的危险源。

3.3. 操作要求

3.2.2 所有员工必须爱护设备，一旦设备出现损坏，必须及时修复，严禁带病使用。

3.2.1 工作结束后，严禁钻头旋转中擦拭机床。

3.2. 严禁事项

	眼部受伤	金属屑飞溅	1、清洁铁屑等垃圾时要 用刷子或铁钩清洁。 2、禁止用嘴去吹。 3、佩戴防护眼镜
	刺伤	工件或钻头碎片刺入伤 人	1. 开机前检查各手柄及锁 紧机构是否正常。 2. 工作前对所用的钻床和 工件、夹具进行全面 检查，确认无误后方 可操作。 3. 工作时工件夹紧必须牢 固可靠。 4. 加工中控制进给速度。 5. 调整工件时，须停机后 进行。

3.5.3 不准在旋转的刀具下翻转、装夹或测量工件，手不准触摸旋转的刀具。防止工件伤人。

3.5.4 钻削过程中发现夹头松动、工作不稳定和其他异常情况应立即停机检查处理。

3.5.5 插拔电源线时，要小心，严禁湿手插拔电源，如果发现电源线或插座有损坏时，立即关闭电源，待修复好后方能继续使用。

3.6. 作业后/停机后

3.6.1 工作结束时，将台面清理干净，关闭电源。

3.6.2 做好所使用工具、设备、设施的使用后保养工作。

3.6.3 工作结束，松开锁紧爪盘夹头后立即将锁紧钥匙拔下，不得将钥匙插在爪盘夹头上。

3.6.4 所使用的工具设备按照定置摆放好。

3.7. 紧急情况及应急措施

3.7.1 若发生紧急情况，员工应立即切断电源，并立即向上级报告。

3.7.2 若有意外伤害事故发生，现场急救包扎，拨打内线 120 急救，直线拨打 69560120 并向上级报告。

3.7.3 若有火警，在听到消防警报 30 秒之内，必须自动撤离现场。并立即拨打内线电话 119，直线拨打 69560119，并向上级报告。

3.8. 注意事项

3.8.1 严格按照设备要求进行操作。

3.8.2 操作者必须对自己的所操作的机床要有充分的了解，能正确的掌握加工原理与调整方法。

4. 存档文件

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限
1	无				

5. 评审与更改

本文件每年一次由 PFA3P 组织评审其充分性、适宜性和有效性，并在必要时进行修改。

6. 相关文件

7、附件