TOOLBOX TALK #23

PINCH POINT & CRUSH HAZARDS

⚠️ WHY THIS MATTERS

Caught-in/between hazards are one of OSHA's Focus Four construction hazards and can cause serious injuries or fatalities. These incidents occur when a worker is caught, pinned, squeezed, or crushed between equipment, moving parts, materials, or other objects.

At Ridge Rock, our crews regularly work around heavy equipment, trucks, excavators, compactors, and moving materials. Even experienced employees can be seriously injured when standing in the wrong location or placing their hands or feet in a dangerous position.

This week's focus is on recognizing pinch points, maintaining safe distances, and preventing crushing injuries during everyday jobsite operations.

NEVER POSITION YOURSELF WHERE MOVING EQUIPMENT OR MATERIALS COULD TRAP OR CRUSH YOU.

🚧 RECOGNIZING PINCH POINTS & CRUSH HAZARDS

Pinch points occur when two objects move together or when a moving object approaches a stationary surface, creating the potential to trap part of a worker's body.

Common hazards on our jobsites include:

- **Moving equipment:** Being pinned between a truck, loader, excavator, or other equipment and a stationary object.
- **Swinging machinery:** Standing within the swing radius of an excavator or other rotating equipment.
- **Moving materials:** Hands or feet becoming trapped while positioning pipe, concrete structures, or other heavy materials.
- **Equipment attachments:** Getting caught near buckets, blades, hydraulic components, or other moving attachments.

- **Loading and unloading:** Materials shifting unexpectedly or crushing workers against nearby objects.
- **Restricted spaces:** Working in areas where there is insufficient room to safely avoid moving equipment.

Always consider where equipment or materials could move and whether you have a safe way to avoid the hazard.

IF TWO OBJECTS CAN COME TOGETHER, THEY CAN CREATE A PINCH OR CRUSH POINT.

🛡️ OSHA SAFETY REQUIREMENTS

OSHA establishes requirements to help protect construction employees from equipment-related crushing and caught-in/between hazards.

- **29 CFR 1926.600(a)(3):** Heavy equipment and elevated components must be properly lowered or supported, as applicable, before employees work beneath or between them.
- **29 CFR 1926.300:** Required guards must protect employees from hazardous moving machinery parts. Never remove or bypass safety guards.
- **29 CFR 1926.20(b)(4):** Only employees qualified by training or experience may operate equipment and machinery.
- **29 CFR 1926.21(b)(2):** Employees must be instructed in recognizing and avoiding unsafe conditions associated with their work.

These requirements reinforce the importance of staying clear of dangerous equipment movements, using equipment correctly, and recognizing hazards before an incident occurs.

OSHA REQUIREMENTS APPLY TO EVERYDAY JOBSITE ACTIVITIES, NOT JUST EQUIPMENT REPAIRS.

🚜 WORKING SAFELY AROUND EQUIPMENT

Heavy equipment creates serious crushing hazards, especially when employees are working nearby or assisting with material placement.

- Never stand between moving equipment and a truck, wall, barrier, or other stationary object.
- Stay clear of excavator swing radii and moving equipment attachments.
- Maintain a safe distance from operating equipment and avoid blind spots.
- Make eye contact or establish clear communication with the operator before approaching.
- Do not approach equipment until the operator acknowledges you and movement has stopped.
- Never walk or work beneath suspended loads or unsupported raised equipment.
- Stay alert when equipment changes direction, backs up, or begins moving.
- Never assume an operator knows where you are standing.

Equipment operators and ground personnel must communicate clearly before beginning movements that could place workers at risk.

IF THE OPERATOR DOES NOT KNOW YOU ARE THERE, YOU ARE NOT IN A SAFE POSITION.

⚙️ SAFE MATERIAL HANDLING & HAND PLACEMENT

Not all pinch point injuries involve heavy equipment. Many occur during routine tasks involving materials, tools, and equipment attachments.

- Keep hands and fingers away from areas where materials could shift, roll, or close together.
- Never place hands underneath heavy materials being lowered into position.
- Use appropriate tools and handling methods to keep hands out of pinch points.
- Communicate clearly when multiple employees are moving or positioning materials.
- Ensure materials are stable and properly supported before releasing or adjusting them.
- Keep feet clear when lowering pipe, barriers, equipment attachments, or other heavy objects.

- Stop and reposition if a task requires placing any part of your body in a potential crush zone.

A moment of poor hand placement can result in broken bones, amputations, or permanent injury.

KEEP YOUR HANDS AND FEET OUT OF THE LINE OF FIRE.

👷 FOREMEN — REINFORCE THE STANDARD

Foremen are responsible for making sure crews recognize and avoid caught-in/between hazards during daily operations.

Before and during work:

- Identify potential pinch points and crush zones during jobsite discussions.
- Remind employees to maintain safe distances from operating equipment.
- Ensure clear communication between operators and ground personnel.
- Monitor employee positioning during loading, unloading, and material handling.
- Reinforce the importance of staying clear of moving attachments and suspended loads.
- Stop work immediately when employees are positioned in unsafe areas.

Do not allow familiarity with equipment or pressure to maintain production to result in unsafe positioning or unnecessary risks.

NO TASK IS IMPORTANT ENOUGH TO RISK A CRUSHING INJURY.

✅ REMEMBER

STAY OUT OF PINCH POINTS AND EQUIPMENT CRUSH ZONES.

NEVER STAND BETWEEN MOVING EQUIPMENT AND A FIXED OBJECT.

KEEP HANDS AND FEET CLEAR OF SHIFTING OR LOWERING MATERIALS.

COMMUNICATE WITH OPERATORS BEFORE APPROACHING EQUIPMENT.

NEVER WORK BENEATH UNSUPPORTED RAISED EQUIPMENT.

STOP WORK WHEN EQUIPMENT OR MATERIALS CREATE AN UNCONTROLLED HAZARD.

Caught-in/between injuries can happen in seconds. Maintaining awareness, communicating clearly, and positioning yourself safely can prevent serious injuries and save lives.

Work Safe. Go Home Safe.

RIDGE ROCK LLC

CHARLA DE SEGURIDAD #023

PUNTOS DE PELLIZCO Y PELIGROS DE APLASTAMIENTO

⚠️ ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Los peligros de atrapamiento se encuentran entre los cuatro principales peligros de construcción identificados por OSHA (Focus Four) y pueden causar lesiones graves o muertes. Estos incidentes ocurren cuando un trabajador queda atrapado, prensado, comprimido o aplastado entre equipos, piezas móviles, materiales u otros objetos.

En Ridge Rock, nuestros equipos trabajan regularmente cerca de maquinaria pesada, camiones, excavadoras, compactadoras y materiales en movimiento. Incluso los trabajadores con experiencia pueden sufrir lesiones graves al colocarse en una posición peligrosa o poner las manos o los pies en un lugar inseguro.

Esta semana nos enfocamos en reconocer los puntos de pellizco, mantener distancias seguras y prevenir lesiones por aplastamiento durante las operaciones diarias.

NUNCA SE COLOQUE DONDE UN EQUIPO O MATERIAL EN MOVIMIENTO PUEDA ATRAPARLO O APLASTARLO.

🚧 RECONOCER LOS PUNTOS DE PELLIZCO Y PELIGROS DE APLASTAMIENTO

Los puntos de pellizco ocurren cuando dos objetos se acercan entre sí o cuando un objeto en movimiento se aproxima a una superficie fija, creando la posibilidad de atrapar una parte del cuerpo.

Los peligros comunes en nuestros sitios de trabajo incluyen:

- **Equipos en movimiento:** Quedar atrapado entre un camión, cargadora, excavadora u otra maquinaria y un objeto fijo.

- **Maquinaria que gira:** Permanecer dentro del radio de giro de una excavadora u otro equipo giratorio.
- **Materiales en movimiento:** Que las manos o los pies queden atrapados al colocar tuberías, estructuras de concreto u otros materiales pesados.
- **Accesorios de maquinaria:** Quedar atrapado cerca de cucharones, cuchillas, componentes hidráulicos u otros accesorios móviles.
- **Carga y descarga:** Materiales que se desplazan inesperadamente y aplastan a los trabajadores contra objetos cercanos.
- **Espacios reducidos:** Trabajar en áreas donde no hay suficiente espacio para alejarse de forma segura de la maquinaria.

Siempre considere hacia dónde podrían moverse los equipos o materiales y si existe una manera segura de evitar el peligro.

SI DOS OBJETOS PUEDEN JUNTARSE, PUEDEN CREAR UN PUNTO DE PELLIZCO O APLASTAMIENTO.

🛡️ REQUISITOS DE SEGURIDAD DE OSHA

OSHA establece requisitos para proteger a los trabajadores de la construcción contra los peligros de aplastamiento y atrapamiento relacionados con los equipos.

- **29 CFR 1926.600(a)(3):** Los equipos pesados y componentes elevados deben bajarse o apoyarse correctamente, según corresponda, antes de que los empleados trabajen debajo o entre ellos.
- **29 CFR 1926.300:** Los protectores requeridos deben proteger a los empleados de las piezas móviles peligrosas. Nunca retire ni desactive los protectores de seguridad.
- **29 CFR 1926.20(b)(4):** Solo los empleados calificados por su capacitación o experiencia pueden operar equipos y maquinaria.
- **29 CFR 1926.21(b)(2):** Los empleados deben recibir instrucciones para reconocer y evitar las condiciones inseguras relacionadas con su trabajo.

Estos requisitos refuerzan la importancia de mantenerse alejado de los movimientos peligrosos de maquinaria, utilizar correctamente los equipos y reconocer los riesgos antes de que ocurra un incidente.

LOS REQUISITOS DE OSHA SE APLICAN A LAS ACTIVIDADES DIARIAS, NO SOLO A LAS REPARACIONES DE EQUIPOS.

🚜 TRABAJAR DE FORMA SEGURA CERCA DE MAQUINARIA

La maquinaria pesada presenta graves peligros de aplastamiento, especialmente cuando los empleados trabajan cerca o ayudan a colocar materiales.

- Nunca se coloque entre maquinaria en movimiento y un camión, pared, barrera u otro objeto fijo.
- Manténgase alejado del radio de giro de las excavadoras y de los accesorios móviles.
- Mantenga una distancia segura de los equipos en operación y evite los puntos ciegos.
- Establezca contacto visual o comunicación clara con el operador antes de acercarse.
- No se acerque hasta que el operador haya reconocido su presencia y el movimiento se haya detenido.
- Nunca camine ni trabaje debajo de cargas suspendidas o equipos elevados sin soporte adecuado.
- Manténgase alerta cuando los equipos cambien de dirección, retrocedan o comiencen a moverse.
- Nunca suponga que un operador sabe dónde está usted.

Los operadores y trabajadores en tierra deben comunicarse claramente antes de realizar movimientos que puedan poner a alguien en peligro.

SI EL OPERADOR NO SABE QUE USTED ESTÁ AHÍ, NO SE ENCUENTRA EN UNA POSICIÓN SEGURA.

⚙️ MANEJO SEGURO DE MATERIALES Y COLOCACIÓN DE LAS MANOS

No todas las lesiones por puntos de pellizco involucran maquinaria pesada. Muchas ocurren durante tareas rutinarias con materiales, herramientas y accesorios de equipos.

- Mantenga las manos y los dedos alejados de lugares donde los materiales puedan moverse, rodar o juntarse.
- Nunca coloque las manos debajo de materiales pesados que estén bajando a su posición.
- Utilice herramientas y métodos adecuados para mantener las manos fuera de los puntos de pellizco.
- Comuníquese claramente cuando varios empleados estén moviendo o colocando materiales.
- Asegúrese de que los materiales estén estables y correctamente apoyados antes de soltarlos o ajustarlos.
- Mantenga los pies alejados al bajar tuberías, barreras, accesorios de maquinaria u otros objetos pesados.
- Deténgase y cambie de posición si una tarea requiere colocar alguna parte del cuerpo en una zona de aplastamiento.

Un momento de mala colocación de las manos puede causar fracturas, amputaciones o lesiones permanentes.

MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES FUERA DE LA ZONA DE PELIGRO.

👷 CAPATACES — REFUERCEN EL ESTÁNDAR

Los capataces son responsables de asegurar que sus equipos reconozcan y eviten los peligros de atrapamiento durante las operaciones diarias.

Antes y durante el trabajo:

- Identifiquen los posibles puntos de pellizco y zonas de aplastamiento durante las conversaciones de seguridad.
- Recuerden a los empleados mantener distancias seguras de los equipos en operación.
- Aseguren una comunicación clara entre los operadores y los trabajadores en tierra.
- Vigilen la posición de los trabajadores durante la carga, descarga y manejo de materiales.

- Refuercen la importancia de mantenerse alejados de accesorios móviles y cargas suspendidas.
- Detengan el trabajo inmediatamente cuando los empleados se encuentren en posiciones inseguras.

No permitan que la familiaridad con la maquinaria o la presión por mantener la producción provoquen posiciones peligrosas o riesgos innecesarios.

NINGUNA TAREA ES TAN IMPORTANTE COMO PARA ARRIESGAR UNA LESIÓN POR APLASTAMIENTO.

✅ **RECUERDE**

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS PUNTOS DE PELLIZCO Y LAS ZONAS DE APLASTAMIENTO.

NUNCA SE COLOQUE ENTRE MAQUINARIA EN MOVIMIENTO Y UN OBJETO FIJO.

MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES ALEJADOS DE MATERIALES QUE SE MUEVEN O BAJAN.

COMUNÍQUESE CON LOS OPERADORES ANTES DE ACERCARSE A LOS EQUIPOS.

NUNCA TRABAJE DEBAJO DE EQUIPOS ELEVADOS SIN SOPORTE ADECUADO.

DETENGA EL TRABAJO CUANDO LOS EQUIPOS O MATERIALES REPRESENTEN UN PELIGRO SIN CONTROLAR.

Las lesiones por atrapamiento pueden ocurrir en segundos. Mantenerse alerta, comunicarse claramente y trabajar en posiciones seguras puede prevenir lesiones graves y salvar vidas.

Trabaje Seguro. Regrese a Casa Seguro.