# 第5回 Arduino入門 I2C通信編

プレゼン by いっちー

## 目次

- 1. I2Cとは
- 2. センサの多くがI2Cに対応
- 3. マイコンでのI2C通信例
- 4. アドレスとは
- 5. タイミングパラメータ
- 6. データ書込み
- 7. データ読込み
- 8. Arduinoの設定
- 9. 加速度センサの設定
- 10. シリアルモニタの表示
- 11. 回路図
- 12. 結線図

- 13. 結線写真
- 14. WHO AM I
- 15. I2C読込みプログラム
- 16. I2C読込みスクリプト概要①
- 17. I2C読込みスクリプト概要②
- 18. センサデータ読込みプログラム
- 19. センサデータ読込み概要①
- 20. センサデータ読込み概要②
- 21. センサデータ読込み概要③
- 22. Unityへ送る。

#### 1. I2Cとは

#### アイスクウェアドシーと読むよ

フィリップス社で開発されたシリアルバス(シリアル通信の一種)である。

低速な周辺機器をマザーボードへ接続したり、

組み込みシステム、携帯電話などで使われている。

ウィキペディアより


いろんなセンサで使われているよ。 他にもEEPROMや液晶、モータードライバなども制御できるよ。

#### <通信速度>

- 1. 標準モード 100kbps
- 2. ファーストモード 400kbps

# 2. センサの多くがI2Cに対応
























### 3. マイコンでのI2C通信例

• I2C通信をする場合はマスター(同期用クロック信号およびデータの書込み・読み込みの指示を行う側)とスレーブ(受け側。設定の必要なし)を決める。



同期用のクロック信号をマスターから送信する。

## 4. 接続方法

スレーブは複数つなぐことができる

・プルアップ抵抗が必要 電源 デバイス(センサ)は固有のアドレス 各ラインは抵抗を介し、 を所有し、マスターは送受信の指示 電源に接続する。 を各アドレス別に出せる。 低抗 低抗 データ マイコンA クロック (マスター) スレーブ側 スレーブ側 スレーブ側 デバイスA デバイスA デバイスA アドレス:△○▲ アドレス: ■〇▲ アドレス:△□▲

## 5. タイミングパラメータ

• I2C通信の基本フォーマットは次の通り

<1byteのデータ書込み> マスター スタート スレーブ WRITE アドレス (W) ストップ レジスタアドレス データ (P) スレーブ **ACK** ACK **ACK** <複数のbyteのデータ書込み> レジスタアドレス マスター S スレーブ W データ データ Р スレーブ ACK ACK **ACK** ACK <1byteのデータ読込み> レジスタ リスタート スレーブ READ マスター S スレーブ W NACK Р アドレス (RS) アドレス (R) データ ACK **ACK** ACK スレーブ <複数のbyteのデータ読込み> スレーブ アドレス レジスタ スレーブ アドレス マスター S RS **ACK** NACK ACK スレーブ ACK **ACK** データ データ

# 6. データ書込み

- スタートコンディション クロックがHighのときに、データがHigh→Lowに変化
- ストップコンディション クロックがHighのときに、データがLow→Highに変化
- WRITE 書込み要求。1bitの0。

スタートコンディション を送信。通信を開始。

スレーブアドレス(7bit) のお尻に0を追加する。 合計は8bit。

書き込むレジスタの アドレス(8bit)を送信

書き込むデータ (8bit)を送信

 マスター (S)
 スレーブ アドレス (W)
 WRITE (W)
 レジスタ アドレス
 データ (P)

 スレーブ
 ACK
 ACK
 ACK

ストップコンディション を送信

8bitのデータ受信ごとにACK(1bitの0)を返す。


次のレジストアドレスに書き込まれる



連続でデータを書き込む場合

## 7. データ読込み


- リスタートコンディション 一度、クロックをLowにしてから、データをHighにする。
   それからスタートコンディションを送る。
- READ 読込み要求。1bitの1。



次のレジストアドレスのデータが読み込まれる

## 8. Arduinoの設定

• Arduino側の出力ピン




SDAピン データ出力用

SCLピン クロック用出力

# 9. 加速度センサの設定

• ADXL345(アナログデバイセス)の出力ピン





SDOの接続先で センサのアドレス を変更可能

- •電源 → 0x1D
- •GND  $\rightarrow$  0x53

- •プルアップ抵抗は基板に搭載。
- センサ仕様より電源電圧範囲 2.0~3.6V→ 3.3Vで使用する。

センサの使用する電圧値と Ardunoの信号の電圧値が合わないよ







足部をはんだ付け はんだジャンパJ1・J2をはんだ付け →CSとSDOが電源に接続

# 10. 電圧変換モジュールの設定

I2Cバス用双方向電圧レベル変換モジュール (PCA9306)の出力ピン




5Vの信号を3.3Vに 3.3Vの信号を5Vに変換するよ



足部をはんだ付け


## 11. 回路図

• Arduino・加速度センサ・電圧レベル変換モジュールの接続




# 12. 結線図


• 下記のように結線する。





センサのCS-SDOは基板裏面で結線済み


# 13. 結線写真











#### 14. WHO\_AM\_I

デバイスは固有のIDを持っている。

#### レジスタ・マップ ※ADXL345データシートより抜粋

表 19. レジスタ・マップ

Address					
Hex	Dec	Name	Type	Reset Value	Description
0x00	0	DEVID	R	11100101	Device ID
0x01 to 0x1C	1 to 28	Reserved			Reserved; do not access
0x1D	29	THRESH_TAP	R/W	00000000	Tap threshold
0x1E	30	OFSX	R/W	00000000	X-axis offset
0x1F	31	OFSY	R/W	00000000	Y-axis offset

アドレス0x00のレジスタに固有アドレス「11100101」が格納されている。 これを読込んでみる。

11100101(2進数)=229(10進数)

まずはI2C通信ができているか確認するため、 固有IDを確認する。

## 15. I2C読込みプログラム

プログラムをArduinoに書込む

```
I2C | Arduino 1.6.5
ファイル 編集 スケッチ ツール ヘルプ
  12C
#include <\!ire.h>
#define AcISenAdrs 0x1D
int AcISen:
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600):
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
 Wire.beginTransmission(AcISenAdrs):
  Wire.write(0x00);
  Wire.endTransmission():
  Wire.requestFrom(AcISenAdrs, 1):
  AcISen = Wire.read():
  Serial.println(AcISen):
  delay(500);
```

```
COM3 (Arduino/Genuino Uno)
                                                                        送信
re.b>
CenAdrs 0x1D
              229
              229
              229
              229
ir setup code
              229
(C);
              229
gin(9600):
              229
              229
              229
              229
ır main code
              229
ransmission(#1999
(0x00):
              229
ransmission():
              229
stFrom(AcISer 229
lire.read();
              229
rint In(AcISen]|| 229
              229
              229
              229
 ドへの書き込む
              229
              229
汝が 410バイ
```

ツールからシリアルモニタを開く。 固有ID「229」が表示される。

# 16. I2C読込みスクリプト概要①

#include \( \text{Wire.h} \)

→I2C用ライブラリ「Wire.h」を追加する。

#define AcISenAdrs 0x1D

→AclSenAdrsを「0x1D」と定義する。(センサのアドレス) これ以降AclSenAdrsは0x1Dと書いたことと同じになる。

int AcISen

→int(整数型)の変数AclSenを宣言する。

Wire.begin()

→Wireライブラリの初期化。Arduino側をマスタと定義する。

Serial.begin(9600)

→マイコン側の通信速度を設定9600bps(ビット/秒)にする。

Serial.println(AcISen)

→パソコンに文字列(文字+改行)「AclSen」を送信する。

delay(500)

→500ms待つ。

# 17. I2C読込みスクリプト概要②

Wire.beginTransmission(AcISenAdrs)

→I2C通信の開始。スレーブ側のアドレスの定義する。 endTransmission()で送信を実行する。

Wire.write(0x00)

→読込みを開始するレジストアドレスの定義。

Wire.endTransmission()

→スレーブデバイスに対する送信を完了。

Wire.requestFrom(AcISenAdrs, 1)

→スレーブアドレスをもう一度定義。 レジスタアドレス「0x00」から1アドレスのデータを読み込む。

AclSen = Wire.read()

→読込んだデータをAclSenに格納。

<参考:1byteのデータ読込みタイミングパラメーター>

 マスター
 S
 スレーブ アドレス
 W
 レジスタ アドレス
 リスタート (RS)
 スレーブ (R)
 READ (R)
 NACK
 P

 スレーブ
 ACK
 ACK
 ACK
 データ

# 18. センサデータ読込みプログラム

プログラムをArduinoに書込む

```
_ _
       I2C_AclSen | Arduino 1.6.5
ファイル 編集 スケッチ ツール ヘルプ
                                                        ø
  12C AdSen
#include <Wire.h>
int AcISenL, AcISenH, AcISen;
#define AcISenAdrs 0x1D
void setup() {
  Wire.begin():
  Serial.begin(9600):
  Wire.beginTransmission(AcISenAdrs);
  Wire.write(0x2D);
  Wire.write(0x08);
  Wire.endTransmission();
void loop() {
  Wire.beginTransmission(AcISenAdrs):
  Wire.write(0x32):
  Wire.endTransmission():
  Wire.requestFrom(AcISenAdrs,2);
  while(Wire.available()){
    AcISenL = Wire.read();
    AcISenH = Wire.read();
  AclSen = 0:
  AcISen = AcISenL + AcISenH * 0x100;
  Serial.println(AcISen):
  delay(500);
```

```
COM3 (Arduino/Genuino Uno)
300);
                                                                      送信
mission(AcIS
);
);
ssion():
             121
             177
             190
mission(AcIS
             216
);
             183
ssion();
             81
n(AcISenAdrs
             -29
lable()){
             -64
e.read();
             -89
e.read():
             -77
             -76
             -61
_ + AcISenH
             -27
(AclSen):
             47
             78
             79
             87
```

加速度センサを動かすと、値が変化する。 ±2Gを±256として表示する。

# 19. センサデータ読込み概要①

Wire.beginTransmission(AcISenAdrs)

Wire.write(0x2D)

Wire.write(0x08)

Wire.endTransmission()

→書込みレジスタアドレス「0x2D」を定義し、 データ「0x08(00001000)」の書き込みを実行する。 Measureモードになり、測定が開始される。

<参考:1byteのデータ書込みパラメーター>

マスター	スタート (S)	スレーブ アドレス	WRITE (W)		レジスタ アドレス		データ		ストップ (P)
スレーブ				ACK		ACK		ACK	

#### レジスタ 0x2D—POWER\_CTL (読出し/書込み)※ADXL345データシートより抜粋

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	Link	AUTO_SLEEP	Measure	Sleep	Wake	up

Measureビットを1にすると測定モードになる。0だとスタンバイモード。 初期値はすべて0となっている。

またレジスタ0x31を変更すると、測定レンジを±2g、±4g、±8g、±16g、変更できる。 初期値では±2gとなっている。

# 20. センサデータ読込み概要②

Wire.requestFrom(AcISenAdrs,2)

→レジスタアドレス「0x32」から2アドレスのデータを読み込む。

#### Wire.available

→read()で読み取ることができるバイト数を返す。 このプログラムの場合、最初は2で、2回データを読み込むと0になる。

AcISenL = Wire.read() AcISenH = Wire.read()

→レジスタアドレス「0x32」のデータをAcISenLに格納。 レジスタアドレス「0x33」のデータをAcISenHに格納。 X方向の加速度データは全10ビットある。「0x32」には下位の8ビット、「0x33」には上位2ビットが分けられて入っている。

<参考:複数のbyteのデータ読込みパラメーター>


マスター	S スレーブ W	レジアド	レス	RS	スレーブ アドレス			ACK		NACK	Р
スレーブ		ACK	ACK			ACK	データ		データ		

# 21. センサデータ読込み概要③

AclSen = 0;

AcISen = AcISenL + AcISenH \* 0x100

→上位2ビットと下位8ビットをつなぎ合わせ、 10ビットのデータを作成する。



↑がX方向の正となる。

#### ※ADXL345データシートより抜粋

· ·	4		
OUTPUTRESOLUTION	Each axis		
All g Ranges	10-bit resolution	10	Bits
±2 g Range	Full resolution	10	Bits
±4 g Range	Full resolution	11	Bits
±8 g Range	Full resolution	12	Bits
±16 g Range	Full resolution	13	Bits

±2g設定では全データは10ビットになる。

#### ※ADXL345データシートより抜粋

0x31	49	DATA_FORMAT	R/W	00000000	Data format control
0x32	50	DATAX0	R	00000000	X-Axis Data 0
0x33	51	DATAX1	R	00000000	X-Axis Data 1
0x34	52	DATAY0	R	00000000	Y-Axis Data 0

「0x32」にはX方向下位の8ビット、「0x33」には上位2ビットが分けられて入っている。

# 22. Unityへ送る。

• Unityへ送る。

```
12C AdiSen PC
#include <Wire.h>
int AcISenL, AcISenH, AcISen;
#define AcISenAdrs 0x1D
void setup() {
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600):
 Wire.beginTransmission(AcISenAdrs):
 Wire.write(0x2D):
 Wire.write(0x08):
 Wire.endTransmission();
void loop() {
 Wire.beginTransmission(AcISenAdrs):
 Wire.write(0x32):
 Wire.endTransmission():
 Wire.requestFrom(AcISenAdrs.2):
 while(Wire.available()){
   AcISenL = Wire.read():
   AcISenH = Wire.read();
 AcISen = 0:
 AcISen = AcISenL + AcISenH * 0x100;
 AcISen = AcISen/4;
 AcISen = AcISen + 127; //64-191
// Serial.println(AcISen);
 Serial.write(AcISen):
 delay(500);
```

```
<概要>
AclSen = AclSen/4;
→Unityにデータを送るためにデータを10ビットから8ビットに減らす。

AclSen = AclSen + 127;
→データが土になっているので正の
```

第三回と同じようにすれば、 Unityとデータを送受信できるよ。

整数データに変換する。

-64~+64が0~+127になる。

※第三回のUnityプログラムで受け取れるのは8ビットの正の整数データ

### 訂正

誤 正 電源(3.3V) 電源(3.3V) 電源(5V)-SCL(センサ)= • SCL(Arduno) SCL(センサ) SCL(Arduno)-SDA(センサ)= SDA(センサ) - SDA (Arduno) SDA(Arduno)= AE-PCA9306 AE-PCA9306 不使用 - GND 不使用 -GND

> つなぎ方が逆でした・・・。 資料内のつなぎ方でも動くみたいだけど、 右側は高いほうの電圧をつなぐのが正しいらしい。



みなさん、長い間お疲れさまでした。