DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: BERO FELIX

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{MORASENO} \ \textbf{CR} \ \textbf{MAROMITETY}, \ \textbf{T\'el}. \ \textbf{034} \ \textbf{13} \ \textbf{539} \ \textbf{08} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5968AC} \\ \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5968AC} \\ \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5968AC} \\ \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5968AC} \\ \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5968AC} \\ \\ \textbf{13} \ \textbf{13} \ \textbf{13} \ \textbf{14} \ \textbf{14} \\ \\ \textbf{14} \ \textbf{14} \ \textbf{14} \ \textbf{14} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{14} \ \textbf{14} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{14} \ \textbf{14} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{14} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \\ \\ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15} \ \textbf{15$

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 6295

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 14 000
TVA: Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FENERIVE-EST - TOAMASINA

RECU N°: 930233/TNA/017/SUR_SITE/2021

Date: 02/12/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo

Rodin

Opérateur : RANDRIAMANANTENASOA CHARLIE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS