## **DIRECTION GENERALE** DE LA **SECURITE ROUTIERE**



De: CHINA GEO ENGINEERING CORPORATION ADRESSE: LOT 1 B BAT TALATAMATY, Tél. 0347906566 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5855TBN

**USAGE EFFECTIF: TM16** 

**PLACE DEBOUT:** 

PTC: 25000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 2000 PV: Ar 4 000 THT: Ar 45 000 TVA: Ar 9 000

Ar 54 000 **NET A PAYER:** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **MORAMANGA - TOAMASINA** 

RECU N°: 921905/TNA/018/SUR\_SITE/2021

**Date**: 24/11/2021

NET A PAYER: Ar 54 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE A FAIRE
- PLAQUES POLICE AV/ARR A FIXER
- PLAQUES POLICE AV/ARR NON VISIBLE
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE

APTITUDE : INAPTE

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER

Opérateur : RAOILISON Dera

Délai de réparation accordée : DR UN MOIS-24

**DECEMBRE 2021**