## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RALIHARISOA & HERMINE \\ & \textbf{ADRESSE}: LOT 172 & ANJOMA PLLE 23/22, \textbf{T\'el}. \\ \end{tabular}$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule:  $\begin{tabular}{ll} \textbf{0061AE} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2395

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 923539/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- MOTEUR BRUYANT
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(26/12/2021)