DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAHENINTSOA} \begin{array}{c} \textbf{De:} \ \textbf{RAHENINTSOA} \ \textbf{JEAN} \ \textbf{ERIC} \\ \textbf{ADRESSE}: \ \textbf{LOT} \ \textbf{IIS} \ \textbf{45} \ \textbf{TER} \ \textbf{ANJANAHARY}, \ \textbf{T\'el}. \ \textbf{0} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{6356TBJ} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: SREM16

PLACE DEBOUT:

PTC: 25950

DROIT: Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-BARIKADIMY

RECU N°: 865013/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA

Lalaina

Opérateur : JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS