บทที่ 1

บทน้ำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การกีฬา อุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำในการ ทำกิจกรรมต่างๆ จึงมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีช่วยในการจัดการและพัฒนาในแต่ละด้าน อีกทั้ง ยังช่วยลดทรัพยากรธรรมชาติหลายๆ อย่างอีกด้วย

ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจ้างงาน การ พัฒนาเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อีกหลายประเภท ซึ่งในด้านการ ลงทุน ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลก ทั้งค่ายญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาเหนือ เป็น ฐานการผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ระดับ 1 ใน 10 ของ โลก ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา บราซิล ไทย เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เม็กซิโก และ อินโดนีเซีย โดยไทยมีศักยภาพในการผลิตรถยนต์ที่มีความเฉพาะใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิกอัพ 1 ตัน รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco-Car) และ รถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง ซึ่งในส่วนของ รถจักรยานยนต์ ไทยมีการผลิตเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และเวียดนาม

ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ นั้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น นั่นหมายความว่าการ ควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนที่มีคุณภาพย่อมมีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นด้วย การ ออกแบบ การเลือกชนิดและวิธีการของการควบคุมคุณภาพ จึงเป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญ สอดคล้องกับกระบวนการผลิต การผลิตชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการบันทึกผลการวัดและ ตรวจสอบตามช่วงเวลาเพื่อนำมาวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตและเป็นข้อมูลในการ รับประกันคุณภาพสินค้าเมื่อส่งมอบ ดังนั้นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการวัดและการตรวจสอบ จึงมี ความสำคัญเพราะมีความจำเป็นในการเก็บบันทึก ถ้าข้อมูลเหล่านี้สูญหายหรือจัดเรียงไม่เป็นระบบ อาจส่งผลกระทบกับการผลิตในช่วงเวลานั้นๆ ได้

1.2 วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อศึกษาการทำงานของระบบสื่อสารข้อมูลการวัดแบบไร้สายยูเวฟของบริษัทมิตูโตโย
- 2. เพื่อศึกษาการนำฐานข้อมูลโพสต์เกรสคิวแอลมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการวัดในกระบวนการผลิต
- 3. เพื่อนำเทคโนโลยีการจัดการและเครื่องมือทางสถิติคิวซีเซเว่นทูลส์ข้อมูลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ วิเคราะห์และแสดงผลสำหรับการวัดเชิงมิติ
- 4. เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสะดวกเพิ่มมากขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

- 1. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบยูเวฟของบริษัทมิตูโตโย
- 2. สามารถใช้ได้กับดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ และดิจิตอลไฮเกจ ของบริษัทมิตูโตโย
- 3. รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การวัดที่ต่อยูเวฟพร้อมกันไม่น้อยกว่าสี่ตัว
- 4. ใช้แผนภูมิควบคุมเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- 5. ใช้ฐานข้อมูลโพสต์เกรสคิวแอลในการจัดเก็บข้อมูลการวัด

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. ได้เรียนรู้การทำงานของระบบสื่อสารข้อมูลการวัดแบบไร้สายยูเวฟของมิตูโตโย
- 2. ได้เรียนรู้การนำฐานข้อมูลโพสต์เกรสคิวแอลมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการวัดในกระบวนการผลิต
- 3. ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลและเครื่องมือทางสถิติคิวซีเซเว่นทูลส์มาช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ วิเคราะห์และแสดงผลสำหรับการวัดเชิงมิติ
- 4. ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสะดวกเพิ่มมากขึ้น

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

บทนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ โดย ส่วนประกอบหลักของโครงงานปริญญานิพนธ์ประกอบด้วย

- ระบบสื่อสารข้อมูลการวัดแบบไร้สายยูเวฟของมิตูโตโย (U-WAVE)
- โปรแกรมฐานข้อมูลโพสต์เกรสคิวแอล (PostgreSQL)
- คิวซีเซเว่นทุลส์ (QC 7 Tools)
- ดิจิตอลคาลิเปอร์ (Digital Caliper)
- ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ (Micrometer Digital)
- ดิจิตอลไฮเกจ (Digital Height Gauge)

2.1 ระบบสื่อสารข้อมูลการวัดแบบไร้สายยูเวฟของบริษัทมิตูโตโย

ยูเวฟ (U-WAVE) เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการวัดด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย สามารถ บันทึกข้อมูลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยหลักการทำงานเหมือนการป้อนข้อมูลโดยใช้ คีย์บอร์ด ทำให้การบันทึกข้อมูลทำได้ในทุกโปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรแกรมเอ็กซ์เซล (Excel) หรือ เวิร์ด (Word) ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดพร้อมกันได้ ถึง 100 ตัว

ยูเวฟช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายจากเครื่องมือวัดสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปได้ ง่าย โดยใช้โปโตคอลแบบดิจิตอล (Digimatic Protocol) กระบวนการทำงานการวัดมีความสะดวก มากขึ้นเพราะช่วยขจัดปัญหาระยะการเดินทางของข้อมูลผ่านระบบสาย ที่ยาวและยุ่งยากให้หมดไป ใช้งานได้ง่ายทำให้สามารถโหลดข้อมูลใส่โปรแกรมซอฟท์แวร์ทุกชนิดที่รองรับการทำงานจากคีย์บอร์ด เช่น โปรมแกรมเอ็กซ์เซล (Excel) หรือแผ่นจดบันทึก (Notepad) โดยมีระยะการรับสัญญาณได้ไกล ถึง 20 เมตร และระบบยังให้ความยืดหยุ่นของการบันทึกข้อมูลไว้ได้ในหลายกรณี

ด้วยคุณสมบัติของยูเวฟ จุดที่ทำการวัดและเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้กัน จึงช่วยให้สามารถออกแบบผังของสถานที่ในการทำงานได้อย่างมีอิสระมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยูเวฟ ไม่มี ข้อจำกัดของการใช้สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จึงสามารถทำการวัดขึ้นงานที่มีขนาด ใหญ่ได้โดยสะดวก ทำให้ยูเวฟเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดที่มีรูปร่างยาว ซึ่ง ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน และผู้ใช้สามารถที่จะเพิ่มปริมาณข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในช่วงเวลา หนึ่งๆได้

ประสิทธิภาพการทำงานของยูเวฟ

- 1. มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณแบบไร้สาย
- 2. ระบบไร้สายที่มีเสถียรภาพสูงด้วยมาตรฐานกำหนดพื้นที่ของเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล IEEE 802.15.4
- 3. แสดงผลการเก็บข้อมูลด้วยไฟ LED และระบบเสียงแจ้งเตือน
- 4. การป้องกันดีเยี่ยมด้วยประสิทธิภาพการกันฝุ่น และกันน้ำตามมาตรฐาน IP67

2.1.1 ยูเวฟที (U-Wave-T)

ยูเวฟทีเป็นตัวส่งสัญญาณจากเครื่องมือวัดไปยังตัวรับสัญญาณ ในเชิงการทำงาน เครื่องยู เวฟทีจะส่งสัญญาณดิจิเมติค (เครื่องยูเวฟทีสามารถเสียบต่อเข้ากับดิจิเมติคพอร์ตหรือสายเคเบิล ขนาดสั้นได้) ไปยังยูเวฟอาร์ (U-Wave-R) ทั้งนี้ตัวยูเวฟทีมีทั้งไฟแอลอีดี (LED) และเสียงออด (Buzzer) เพื่อแจ้งเตือนผลการรับส่งข้อมูล

ยูเวฟทีแบบ IP67 มีระบบป้องกันฝุ่นและน้ำระดับมาตรฐาน IP67 และสามารถใช้ได้กับ เครื่องมือวัดอื่นๆ ที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน IP67 เพื่อใช้ในสภาพการทำงานที่มีความต้องการ ทางการผลิตสูง สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดได้ถึง 100 ตัวผ่านยูเวฟอาร์ (U-Wave-R) หนึ่งชุด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถเพิ่มชุดเชื่อมต่อยูเวฟอาร์นี้ได้ถึง 16 เครื่องโดยใช้ตัวขยายการเชื่อมต่อ (USB hub) เสริม ตัวอย่างยูเวฟทีแสดงดังรูปที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 ยูเวฟที (U-WAVE-T)

2.1.2 ยูเวฟอาร์ (U-WAVE-R)

ยูเวฟอาร์เป็นตัวรับสัญญาณจากยูเวฟทีแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนข้อมูล ซึ่งจะรับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมเอ็กซ์เซล (Excel) หรือซอฟท์แวร์การควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทางสถิติ (Statistical Process Control : SPC) ผ่านซอฟท์แวร์ยูเวฟแพ็ก (U-Wavepak) ที่มาพร้อมอุปกรณ์ เพื่อวิเคราะห์ผลการวัดต่อไปยูเวฟอาร์หนึ่งตัวสามารถใช้ร่วมกับยูเวฟทีได้มากถึง 100 ตัว ตัวอย่างยูเวฟ อาร์แสดงดังรูปที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 ยูเวฟอาร์ (U-WAVE-R)

2.1.3 อุปกรณ์ป้อนข้อมูลยูเอสบีโดยตรง (USB Input Tool Direct: USB-ITN)

ในกระบวนการตรวจวัดขนาดของชิ้นงานซึ่งมีขั้นตอนการวัดที่ซับซ้อนเนื่องมาจากความ หลากหลายด้านมิติของรูปร่างชิ้นงาน ตลอดจนความเข้าใจ ความพิถีพิถัน รวมทั้งทัศนคติของ พนักงานที่ทำการวัดองค์ประกอบทั้งหลายที่กล่าวมาล้วนมีผลต่อความถูกต้องและประสิทธิภาพของ ระบบการวัดทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทมิตูโตโยจึงทำการพัฒนาอุปกรณ์ป้อนข้อมูลยูเอสบีโดยตรง และ ยูเวฟขึ้นมาเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการวัด

อุปกรณ์ป้อนข้อมูลยูเอสบีโดยตรงของบริษัทมิตูโตโย ประกอบด้วยสายเคเบิลยาว 2 เมตร ปลายด้านหนึ่งเป็น ปลั๊ก (มีลักษณะต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดเครื่องมือวัด A-G ในภาพ) ต่อเข้ากับ เครื่องมือวัด ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นหัวยูเอสบีสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับยูเอสบีพอร์ตของ คอมพิวเตอร์ ลักษณะการทำงานไม่ยุ่งยากเพียงแค่กดสวิตซ์ข้อมูลที่ปลั๊ก ข้อมูลการวัดก็จะถูกส่งไปยัง โปรแกรมเอ็กซ์เซล (Excel) หรือแผ่นจดบันทึก (Notepad) บนคอมพิวเตอร์ทันที สามารถใช้ได้กับ วินโดว์ (Windows) ทั่วไป Windows 7, Vista, XP SP2 หรือ 2000 โดยไม่ต้องลงไดร์ฟเวอร์เพราะ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับวินโดว์อยู่แล้ว ตัวอย่างอุปกรณ์ป้อนข้อมูลยูเอสบีโดยตรง (USB Input Tool Direct: USB-ITN) แสดงดังรูปที่ 2.3



ภาพที่ 2.3 อุปกรณ์ USB Input Tool Direct: USB-ITN

2.2 โปรแกรมฐานข้อมูลโพสต์เกรสคิวแอล (PostgreSQL)

ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต่อความก้าวหน้าขององค์กร สำหรับ องค์กรธุรกิจที่มีข้อมูลมากกว่าถือว่านำหน้าธุรกิจอื่นๆอยู่เสมอ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ หากเป็นข้อมูลในระบบจำเป็นต้องมีโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล โดยโปรแกรมสำหรับจัดการ ฐานข้อมูลจะมีลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน อยู่ที่แต่ละองค์กรเลือกใช้ สำหรับโปรแกรมโพสต์เกรสคิว แอล เป็นอีกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย และยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รองรับระบบปฏิบัติ หลายรูปแบบ

โพสต์เกรสคิวแอล (PostgreSQL) หรือนิยมเรียกว่า โพสต์เกรส (Postgres) เป็นระบบ จัดการฐานข้อมูลในลักษณะของซอฟต์แวร์เสรีภายใต้สัญญาอนุญาตบีเอสดี ชื่อเดิมของซอฟต์แวร์ คือ โพสต์เกรส ซึ่งต่อมาได้ถูกเปลี่ยนเป็นโพสต์เกรสคิวแอล โดยประกาศออกมาจากทีมหลักในปี 2550 ชื่อของโพสต์เกรสมาจากชื่อโพสต์อินเกรส (post-Ingres) ซึ่งหมายถึงตัวซอฟต์แวร์ที่พัฒนาต่อจาก ซอฟต์แวร์ชื่ออินเกรส

โพสต์เกรสคิวแอล เรียกได้ว่าเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ (object-relational) แบบ ORDBMS โดยสามารถใช้รูปแบบคำสั่งของภาษาเอสคิวแอล (SQL) ได้เกือบ ทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open Source) ที่สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ดังนั้น โพสต์เกรสคิวแอลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลอีก หนึ่งทางเลือกสำหรับหลายๆองค์กร เพื่อช่วยในการจัดการฐานข้อมูลต่างๆให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการที่วางไว้ โปรแกรมโพสต์เกรสคิวแอลเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย และยังมีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอแล้ว ตัวอย่างสัญลักษณ์โปรแกรมโพสต์เกรสคิวแอล (PostgreSQL)และตัวอย่างหน้าต่างโปรแกรมโพสต์เกรสคิวแอล (PostgreSQL)แสดงดังรูปที่ 24-25



ภาพที่ 2.4 สัญลักษณ์โปรแกรมโพสต์เกรสคิวแอล (PostgreSQL)



ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างหน้าต่างโปรแกรมโพสต์เกรสคิวแอล (PostgreSQL)

2.3 คิวซีเซเว่นทูลส์ (QC 7 Tools)

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้เป็นการรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้หลักการ ทางด้านเหตุผล และศาสตร์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มารวบรวม และเลือกใช้ในการจัดการกับปัญหาแต่ ละชนิด เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดนี้ มีที่มาจากองค์กรหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ชื่อว่า Union of Japanese Scientists and Engineers และกลุ่ม Quality Control Research Group ซึ่งได้ถูก จัดตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1946 เพื่อค้นคว้าและทำการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ระบบการควบคุมคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศของญี่ปุ่น โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนา คุณภาพสินค้าของญี่ปุ่นให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างทัดเทียมประเทศผู้นำทาง เศรษฐกิจในสมัยนั้นอย่างอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก

จากนั้นได้มีการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards) หรือ JIS marking system ได้นำมาบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี ค.ศ. 1950 และยังได้มี การเปิดสัมมนาทางวิชาการด้านการควบคุมคุณภาพให้แก่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และวิศวกรในประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง Dr. W. E. Deming เป็นผู้นำในโครงการ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ พัฒนาคุณภาพ ซึ่งต่อมาก็ได้มีการตั้งรางวัล Deming Prize อันมีชื่อเสียงทั่วโลก เพื่อมอบให้กับ องค์กรอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่มีการพัฒนาด้านคุณภาพดีเด่นของญี่ปุ่น


ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ทางญี่ปุ่นได้เชิญ Dr. J. M. Juran มาทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการ ควบคุมคุณภาพ เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในการนำเทคนิค เหล่านี้มาใช้งาน โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่าย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและ

รวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด ที่เรียกกันว่า 7 QC Tools มาใช้อย่าง แพร่หลายจนทุกวันนี้

เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 ชนิดที่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้ทั่วโลกนั้น มีดังต่อไปนี้

1. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)


แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) คือ แผนภูมิแบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการแสดงให้เห็นขนาด ของปัญหาและเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ชื่อแผนภูมิมีที่มาจากชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ ชาวอิตาเลียนชื่อ Vilfredo Federico Damaso Pareto ซึ่งเป็นผู้คิดค้นหลักการนี้นั่นเอง ตัวอย่าง แผนภูมิพาเรโตแสดงดังรูปที่ 2.6



ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)

2. ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram)


เรียกอีกอย่างว่า ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) บางครั้งเรียกว่า Ishikawa Diagram ซึ่ง เรียกตามชื่อของ Kaoru Ishikawa ผู้ซึ่งเริ่มนำผังนี้มาใช้ในปี ค.ศ. 1953 เป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะ ทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างผังแสดงเหตุและผล แสดงดังรูป ที่ 2.7



ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram)

3. กราฟ (Graph)

กราฟ (Graph) คือ แผนภาพประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นการนำเสนอข้อมูลเป็นรูปภาพ แทนคำบรรยาย โดยมีเป้าหมายหลักคือ ต้องทำให้ผู้ที่ดูกราฟสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด ตัวอย่างกราฟแสดงดังรูปที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างกราฟ (Graph)

4. ใบตรวจสอบ (Checksheet)


ใบตรวจสอบ (Checksheet) หรือที่นิยมเรียกกันว่า Check Sheet เป็นแผ่นงานที่ได้ ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงต่องานนั้น ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลสำคัญ ๆ ได้ง่ายและเป็น ระบบ ตัวอย่างใบตรวจสอบแสดงดังรูปที่ 2.9

ชื่อผลิตเ ชอกำหา	100000000000000000000000000000000000000			_	สวงเวลา			18-22 rawns 39			
	พนัก	จับทร์		อังคาร		no		พฤหัส		ศูกร์	
เครื่องจักร	งาน	เขา	บาย	197	บาย	137	บาย	(11)	บาย	187	นาย
	n	000	ΔΔ	Δ	ΔΔ		ΔΔ		ΔΔ		ΔΔΔ
# 01	1	Δ		•4				0	•0		
	R	00		00		ΟΔ	0		0		000
# 02	4		0			00			0	0	

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างใบตรวจสอบ (Checksheet)

5. ผังการกระจาย (Scatter Diagram)


ผังการกระจาย (Scatter Diagram) คือ ผังที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจาก ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวว่ามีแนวโน้มไปในทางใด เพื่อที่จะใช้หาความสัมพันธ์ที่แท้จริง ตัวอย่างผังการกระจายแสดงดังรูปที่ 2.10



ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างผังการกระจาย (Scatter Diagram)

6. ฮีสโตแกรม (Histogram)


เป็นแผนภูมิแท่งที่บอกถึงความถี่ที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นความถี่นั้น ๆ โดยแต่ละแท่งจะ วางเรียงติดกัน แกนนอนจะกำกับด้วยค่าขอบบนและขอบล่างของชั้นนั้นหรือใช้ค่ากลาง (Midpoint) ส่วนแกนตั้งเป็นค่าความถี่ในแต่ละชั้น ความสูงของแต่ละแท่งจะขึ้นอยู่กับความถี่ที่เกิดขึ้นนั้น ตัวอย่าง ฮีสโตแกรมแสดงดังรูปที่ 2.11



ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างฮีสโตแกรม (Histogram)

7. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

เป็นแผนภูมิที่มีการแสดงค่าที่ยอมรับได้ตาม (ข้อกำหนดทางเทคนิค : Specification) เพื่อ เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการโดยการติดตามผลของข้อมูลที่เกิดขึ้น เทียบกับสเป็คและ ขีดจำกัดบน – ล่าง (Control limit) ที่ได้ทำการคำนวณไว้ตามวิธีการทางสถิติ ตัวอย่างแผนภูมิ ควบคุมแสดงดังรูปที่ 2.12



ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างแผนภูมิควบคุม (Control Chart)


2.4 ดิจิตอลคาลิเปอร์ (Digital Caliper)

เป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานมีการใช้งานมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับวัดขนาด ทางด้านมิติ ที่ให้ความละเอียดในการวัดเป็นค่าตัวเลขออกมาเป็นหน่วยมิลลิเมตรและนิ้ว และสามารถ ใช้วัดได้หลากหลายลักษณะรวมอยู่ในเครื่องมือชิ้นเดียวทั้งขนาด ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง รวมถึง ความลึกของวัสดุ นอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและให้ค่าที่แม่นยำ เหมาะกับ งาน เช่น งานกลึง งานประกอบชิ้นส่วน และจะมีหน้าจอสำหรับโชว์ค่าตัวเลขให้อ่านได้เลย ก็จะ สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยชำนาญในการอ่านค่าเอง หรือมีปัญหาเรื่องสายตาที่มองเส้นเล็กๆ ไม่ชัดเจน ตัวอย่างดิจิตอลคาลิปเปอร์แดงดังภาพที่ 2.13



ภาพที่ 2.13 ดิจิตอลคาลิเปอร์ (Digital Caliper)

2.4.1 ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์



ภาพที่ 2.14 ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

- 1. ปากวัดนอก ใช้วัดขนาดของชิ้นงานด้านนอก เช่นความโตของต่าง ๆ
- 2. ปากวัดใน เป็นส่วนที่สัมผัสภายในของชิ้นงาน ใช้ในการวัดขนาดความโตของรูภายในชิ้นงาน
- 3. แกนวัดลึก เป็นส่วนที่ติดอยู่กับด้านหลังของตัวเลื่อน มีหน้าที่วัดความลึกของชิ้นงาน
- 4. สเกลหลัก เป็นขีดสเกลที่อยู่บนตัวเวอร์เนียร์ มีทั้ง 2 ระบบ คือระบบเมตริก และระบบอังกฤษ
- 5. สเกลเลื่อน เป็นสเกลที่ช่วยในการอ่านค่าให้ละเอียดยิ่งขึ้น
- 6. เกลียวยึด ใช้ล็อกปากวัดในตำแหน่งที่ต้องการได้สะดวกขึ้น

2.4.2 ขั้นตอนการใช้งานพื้นฐาน

- 1. การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะใช้วัดให้คลายสกรูล็อคและเลื่อนแถบเลื่อนเพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ เนียสเกลทำงานอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะวัดการทำให้แน่ใจว่าคาลิปเปอร์อ่าน 0 เมื่อเลื่อนปิดอย่างเต็มที่ ถ้าอ่านไม่ได้เป็น 0 ปรับขากรรไกรหนาจนกระทั่งอ่านได้ค่าศูนย์ ถ้าไม่สามารถปรับคาลิปเปอร์ได้ จะต้องเพิ่มลบที่ถูกต้องชดเชยจากการอ่านครั้งสุดท้าย ทำความสะอาดพื้นผิวที่วัดของทั้งสองเวอร์เนีย คาลิปเปอร์และวัตถุที่ใช้ในการวัด
- 2. ปิดขากรรไกรเบา ๆ บนสิ่งที่ต้องการที่จะวัด หากกำลังวัดบางสิ่งบางอย่างให้แน่ใจว่าแกนของส่วน หนึ่งจะตั้งฉากกับคาลิปเปอร์ กล่าวคือให้แน่ใจว่ามีการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเต็มรูปแบบ เวอร์เนีย มีขากรรไกรสามารถวางรอบวัตถุและขากรรไกรด้านอื่น ๆ ที่ทำเพื่อให้พอดีกับภายในวัตถุ เหล่านี้ ขากรรไกรรองสำหรับการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของวัตถุ นอกจากนี้ยังมีบาร์แข็งยื่นออกมา จากคาลิปเปอร์ในขณะที่เปิดที่สามารถใช้ในการวัดความลึก

2.4.3 คาลิเปอร์แบบต่าง ๆ

คาลิเปอร์ภายใน

คาลิเปอร์ภายใน ใช้สำหรับวัดความกว้างยาวภายในของวัตถุ มักมีสปริงเป็นตัวช่วยให้ขาทั้ง สองของคาลิเปอร์ถ่างออกจากกันได้สะดวก จากภาพ คาลิเปอร์อันบนใช้การถ่างด้วยมือให้ตรงกับ ขนาดของวัตถุ ส่วนอันล่างใช้สกรูเป็นตัวช่วยต้านไม่ให้คาลิเปอร์ที่มีสปริงอยู่แล้วดีดกว้างเกินกว่า ขนาดวัตถุ

คาลิเปอร์ภายนอก

คาลิเปอร์ภายนอก ใช้สำหรับวัดขนาดวัตถุจากภายนอก ตัวคาลิเปอร์ทำจากเหล็กที่มี คาร์บอนเป็นส่วนผสมสูง

คาลิเปอร์แบ่งส่วน หรือวงเวียน

คาลิเปอร์แบ่งส่วน (divider caliper) หรือคาลิเปอร์วงเวียน นิยมใช้ในการกำหนดตำแหน่ง ต่าง ๆ ในงานช่างโลหะ ปลายของคาลิเปอร์นิยมทำให้แหลมและแข็ง สามารถใช้กำหนดจุดตำแหน่ง และวาดวงกลมบนแผ่นโลหะเพื่อเตรียมตัดเป็นรูปโค้งหรือวงกลมต่อไปตามต้องการ นอกจากนี้ยัง นิยมใช้ในการวัดระยะทางระหว่างจุดสองจุดบนแผนที่หรือกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EMG) อีกด้วย[6]

คาลิเปอร์ขางอ

คาลิเปอร์ขางอ (Oddleg caliper) หรือคาลิเปอร์กะเทย (hermarphrodite calipers) เป็น คาลิเปอร์ที่มีลักษณะทั่วไปคล้าย ๆ กับคาลิเปอร์แบ่งส่วน แตกต่างกันตรงที่ขาหนึ่งของคาลิเปอร์จะ หักงอไป ซึ่งขาที่หักนั้นใช้สำหรับทาบบนขอบชิ้นงานที่ต้องการวัด ส่วนอีกขาหนึ่งใช้วัดระยะจาก จุดอ้างอิง จากภาพ คาลิเปอร์อันบนมีขาส่วนงอขนาดเล็กมาก ส่วนคาลิเปอร์อันล่างมีขางอใหญ่ ทำให้ ต้องมีขาตรงที่เปลี่ยนใหม่ได้เมื่อสึกหรอ

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier caliper)

เป็นคาลิเปอร์ชนิดที่ดัดแปลงจากคาลิเปอร์ทั้งสามชนิดที่กล่าวมาแล้ว คือ เป็นก้ามปูที่ข้าง หนึ่งติดไม้บรรทัดยาว อีกข้างติดไม้บรรทัดอันเล็กที่เลื่อนได้ ไม้บรรทัดทั้งสองมีขีดวัดที่เยื้องกันตามที่ กำหนด การวัดใช้วิธีถ่างเวอร์เนียร์ออกแล้วปรับให้ตรงกับขนาดสิ่งที่ต้องการวัด ลงสลักยึด แล้วจึง อ่านค่า โดยดูว่า เส้นบนไม้บรรทัดรองเส้นใดตรงกับเส้นที่อยู่บนไม้บรรทัดหลัก ให้ถือเส้นนั้นเป็น ทศนิยมตัวท้ายสุดที่จะนำมาต่อกับค่าที่วัดได้จากไม้บรรทัดหลัก

คาลิเปอร์แบบเข็ม (dial caliper)

คาลิเปอร์แบบเข็ม (dial caliper) พัฒนามาจากเวอร์เนียร์ โดยเปลี่ยนแปลงจากไม้บรรทัด สองอันเลื่อนได้ เป็นเฟืองตรง (pinion) และเฟืองสะพาน (rack) เมื่อขยับคาลิเปอร์ เฟืองสะพานซึ่ง เป็นแท่งตรงมีเขี้ยวจะเลื่อน ส่งผลให้เฟืองตรงที่ขัดอยู่หมุนกลไกที่อยู่บนหน้าปัด โดยมากมัก กำหนดให้ครบรอบถ้าเลื่อนเฟืองสะพานไปได้หนึ่งนิ้ว หนึ่งในสิบนิ้ว หรือหนึ่งมิลลิเมตร จากความจริง ดังกล่าวทำให้เมื่อจะอ่านคาลิเปอร์หน้าปัด จะต้องนำค่าที่อยู่บนไม้บรรทัดหลักมารวมกับค่าที่เข็มชื้บน หน้าปัดด้วย

2.4.4 วิธีการบำรุงรักษาคาลิเปอร์

- 1. ทำความสะอาดเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ หรือ เวอร์เนียร์ดิจิตอล ทุกครั้ง หลังจากการใช้งานเส็รจ
- 2. ควรวางเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ หรือ เวอร์เนียร์ดิจิตอล แยกจากเครื่องมืออื่น โดยจะต้องมีบริเวณ เฉพาะสำหรับวางเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ควรเก็บเวอร์เนียร์ไว้บนผ้า ฟองน้ำ หรือกล่องเฉพาะ
- 3. อย่าเก็บเวอร์เนียร์ หรือ เวอร์เนียร์ดิจิตอล ในที่ร้อน หรือเย็นจัดเกินไป
- 4. ไม่ควรนำเวอร์เนียร์ใส่กระเป๋าหลังของกางเกง อาจทำให้คดงอได้
- 5. ต้องทำความสะอาด และชโลมน้ำมันกันสนิมทุกครั้งหลังการใช้งาน
- 6. ก่อนเก็บเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ หรือ เวอร์เนียร์ดิจิตอล ควรหมุนล็อคตั้งระยะห่างของปากวัด ประมาณ 2 – 3 ม.ม.ทุกครั้ง
- 7. ในการเก็บควรแยกเก็บเวอร์เนียร์ไว้ต่างหาก ห้ามวางปนกับเครื่องมือมีคม
- 8. อย่าให้เวอร์เนียร์ตกกระแทกพื้นจะทำให้ค่าที่วัดผิดพลาด
- 9. ในหนึ่งสัปดาห์ควรชโลมน้ำมันอย่างน้อย 1 ครั้ง

2.5 ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ (Micrometer Digital)

เป็นเครื่องมือวัดความละเอียดที่สามารถวัดได้ทั้งความกว้าง ยาว หรือความหนาของวัตถุที่มี ขนาดเล็กและต้องการความละเอียดสูง โดยพื้นฐานการทำงานของไมโครมิเตอร์อาศัยหลักการ เคลื่อนที่ตามเส้นรอบวงของเกลียว แล้วแสดงผลจากระยะที่เคลื่อนไปได้ออกมาเป็นตัวเลขของขนาด วัตถุที่ทำการวัด และจะมีหน้าจอสำหรับโชว์ค่าตัวเลขให้อ่านได้เลย ก็จะสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ค่อย ชำนาญในการอ่านค่าเอง หรือมีปัญหาเรื่องสายตาที่มองเส้นเล็กๆ ไม่ชัดเจน ตัวอย่างดิจิตอล ไมโครมิเตอร์ ดังภาพที่ 2.15



ภาพที่ 2.15 ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ (Micrometer Digital)

2.5.1 ส่วนประกอบของดิจิตอลไมโครมิเตอร์ (Micrometer Digital)



ภาพที่ 2.16 ส่วนประกอบของดิจิตอลไมโครมิเตอร์ (Micrometer Digital)

- 1. โครงสร้างลำตัว
- 2. Anvil
- 3. Spindle
- 4. ลูกบิดล็อก
- 5. Thimble
- 6. ฉนวนกันความร้อน
- 7. ปุ่มสั่งงาน
- 8. จอ LCD
- 9. ช่องส่องข้อมูลออก (SPC Output)

2.5.2 ขั้นตอนการใช้งานพื้นฐาน

ไมโครมิเตอร์ทำงานโดยใช้หลักการของสกรู ซึ่งเป็นเครื่องมือกลอย่างง่ายที่ย่อระยะทางยาว ไว้บนตัวเกลียวของสกรู การขันสกรูให้ขยับออกหรือเข้าเพียงระยะทางสั้น ๆ ย่อมหมายถึงระยะทาง บนเกลียวได้เคลื่อนที่ไปมาก ระยะทางที่เคลื่อนได้บนเกลียวนี้ สามารถนำไปขยายให้เป็นค่าความยาว ที่อ่านได้โดยอาศัยหลักการของสกรูเปลี่ยนระยะ (differential screw) ซึ่งเป็นสกรูสองชุดเชื่อมต่อกัน แน่นด้วยตัวยึด เมื่อสกรูตัวแรกเลื่อน สกรูตัวหลังจะเลื่อนด้วยระยะทางเท่ากับสกรูตัวแรก แต่อาจมี ระยะทางตามเกลียวสูงหรือต่ำกว่าก็ได้ โดยมากมักจะให้สกรูตัวแรก คือตัวที่ต่อกับปากกามีขนาดเล็ก กว่าสกรูตัวหลังที่ต่อกับมาตรวัด

ไมโครมิเตอร์บางชนิดต่อสกรูวัดเข้ากับตัวต้านทานปรับค่าได้ ซึ่งความต้านทานที่ได้สามารถ นำไปคำนวณเป็นความกว้างของวัตถุด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์

2.5.3 ไมโครมิเตอร์แบบต่างๆ

ปัจจุบันไมโครมิเตอร์มีการพัฒนาออกเป็นหลายชนิดเพื่อให้สามารถวัดวัตถุในลักษณะต่าง ๆ ตามความสะดวก จากภาพ มีไมโครมิเตอร์ทั้งหมดสามชนิดได้แก่

ไมโครมิเตอร์ชนิดวัดภายนอก (Outside micrometer) ใช้ในการวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอกของวัตถุปลายไมโครมิเตอร์ขยับช้า ๆ เข้าด้วยกันผ่านทางกลไกสกรูในการจัดการของคาลิ เปอร์ ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของสกรูปรับนาทีมากจะสะท้อนให้เห็นในระดับ ประเภทของการ ไมโครมิเตอร์ก็คือไมโครมิเตอร์เกลียวซึ่งจะใช้ในการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู

ไมโครมิเตอร์ชนิดวัดภายใน (Inside Micrometer) จะใช้ในการวัดระยะทางภายในของ วัตถุเช่นภายในของท่อหรือหัวถังคาลิปเปอร์จะต้องพอดีภายในวัตถุและจะต้องมีห้องพักเพื่อให้มีการ ปรับ ปลายด้านหนึ่งของคาลิเปอร์อยู่กับขอบด้านในและแขนยื่นออกมาคือเมาออกไปจนกว่าจะสัมผัส ด้านอื่นๆขนาด ถูกอ่านในลักษณะเดียวกับคาลิเปอร์นอก

ไมโครมิเตอร์ชนิดวัดความลึก (Depth Micrometer) ถูกใช้บ่อยในการวัดความลึกของ หลุมหรือช่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดที่แม่นยำฐานหนาต้องอยู่อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบแขนยื่น ออกมาเรียกว่าแกนเป็นเมาเป็นพักผ่อนจนกว่าจะสัมผัสด้านล่าง วัดเป็นระยะทางปลายของแขนได้ ย้ายจากฐานของคาลิเปอร์ แขนแทนกันของความยาวที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มช่วงการวัดความลึกของ ไมโครเมตร

2.5.4 วิธีการบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์

- 1. ทำความสะอาดเครื่องมือวัดและชิ้นงานก่อนทำการวัด
- 2. อย่าใช้ไมโครมิเตอร์กับชิ้นงานผิวดิบ หรือหยาบเกินไป
- 3. เมื่อต้องการหมุนเข้าออกอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนกับฝ่ามือ
- 4. ใช้หัวหมุนกระทบเลื่อนในการวัดชิ้นงานทุกครั้ง
- 5. เลือกไมโครมิเตอร์ที่มีขนาดเหมาะสมกับงาน
- 6. อย่าหมุนปลอกหมุนวัดออกมา เพราะอาจมีฝุ่นเข้าไปได้
- 7. อย่าวัดชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่
- 8. อย่าวัดชิ้นงานที่ร้อน เพราะจำทำให้ค่าวัดผิดพลาดได้
- 9. อย่าเก็บไมโครมิเตอร์รวมกับเครื่องมืออื่น ควรวางบนผ้านุ่ม
- 10. ควรตรวจสอบผิวสัมผัสแกนรับและแกนวัดอยู่เสมอ
- 11. ก่อนที่แกนวัดจะสัมผัสชิ้นงาน ควรหมุนหัวหมุนกระทบเลื่อนช้าๆ


2.6 ดิจิตอลไฮเกจ (Digital Height Gauge)

เป็นเครื่องมือวัดขนาดความสูงสำหรับงานโมเดลหรืองานร่างแบบ (Lay-out) ก่อนทำการ ผลิตจริง โดยที่ผู้ทำการวัดสามารถขีดรอยเพื่อกำหนดระยะ ขนาด หรือความสูง บนผิวงานได้ด้วย เหล็กบาก สามารถใช้งานคู่กับโต๊ะระดับหรือแท่นระดับ (Surface Plate) เพื่อให้ได้ระนาบผิวอ้างอิง ในการวัด และจะมีหน้าจอสำหรับโชว์ค่าตัวเลขให้อ่านได้เลย ก็จะสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยชำนาญใน การอ่านค่าเอง หรือมีปัญหาเรื่องสายตาที่มองเส้นเล็กๆ ไม่ชัดเจน ตัวอย่างดิจิตอลไฮเกจ ดังภาพที่ 2.17



ภาพที่ 2.17 ดิจิตอลไฮเกจ (Digital Height Gauge)

2.6.1 ส่วนประกอบของไฮเกจ (Height Gauge)



ภาพที่ 2.18 ส่วนประกอบของไฮเกจ (Height Gauge)

2.6.2 ขั้นตอนการใช้งานพื้นฐาน

- 1. การใช้เวอร์เนียร์ส่วนมากจะใช้ทำงานบนแท่นระดับ
- 2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเวอร์เนียร์ไฮเกจทำได้โดยเลื่อนเหล็กขีดลงต่ำสุดให้เหล็กขีด สัมผัสกับแท่นระดับ ให้ดูว่าขีด 0 ของสเกลหลักตรงกับสเกลเลื่อนหรือไม่ ถ้าไม่ตรงจะต้องปรับให้ ตรงก่อนใช้งาน
- 3. วิธีตรวจสอบโดยใช้แท่งเกจบล็อคตรวจสอบขนาด และอ่านค่าที่เวอร์เนียร์ไฮเกจตรงกับขนาดของ เกจบล็อคที่นำมาตรวจสอบหรือไม่
- 4. การเคลื่อนเวอร์เนียร์ไฮเกจให้จับที่ฐานของเวอร์เนียร์ไม่ควรจับที่สเกลหลัก
- 5. แท่นระดับที่ใช้ร่างแบบงาน (Lay out) งานควรมีความราบเรียบ
- 6. การขีดเส้นโดยใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจเส้นที่ขีดได้จะขนานกับแท่นระดับเท่านั้น
- 7. เส้นที่ขีดได้จะมีความคมชัด และได้ขนาดตามต้องการใช้ขีดได้ทั้งโลหะอ่อน และโลหะแข็ง ปลาย ของเหล็กขีดทำด้วยเหล็กไฮสปีด (High speed) หรือทำด้วยคาร์ไบต์ (Carbide)
- 8. เวอร์เนียร์ไฮเกจสามารถใช้ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น นาฬิกาวัด

2.6.3 ไฮเกจแบบต่างๆ

ในปัจจุบันไฮเกจได้ถูกพัฒนามากขึ้นตามลักษณะเฉพาะของโครงสร้างและระบบการทำงาน โดยยังมีลักษณะการใช้งานพื้นฐานที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก แต่ก็มีจุดเด่นที่ต่างกันออกไปในแต่ละ ประเภท โดยจะถูกแบ่งออก 3 ชนิด ได้แก่

1. เวอร์เนียไฮเกจ (Vernier Height Gauge)

เวอร์เนียไฮเกจ เป็นไฮเกจรูปแบบดั้งเดิม ใช้สำหรับงานวัดความสูงหรือร่างแบบทั่วไป มีการ แบ่งสเกลและค่าละเอียดดังนี้

- ระบบเมตริก: มีขนาด 200, 300, 450, 600, 1000 และ 1500 มิลลิเมตร ตามลำดับ มีค่าความ ละเอียดที่ 0.02 และ 0.05 มิลลิเมตร
- ระบบนิ้ว: มีขนาด 8, 12, 18, 24 และ 40 นิ้ว ตามลำดับ มีค่าความละเอียดที่ 0.001 นิ้ว ปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างเป็นแบบไดอัล และดิจิทัลไฮเกจ ที่มีค่าความละเอียดสูง กว่า และสามารถวัดผลได้แม่นยำมากกว่า

2. ไดอัลไฮเกจ (Dial Height Gauge)

ไดอัลไฮเกจ เป็นรูปแบบที่พัฒนาแล้วของไฮเกจแบบธรรมดา โดยจะมีหน่วยวัดเป็นหน้าปัด และสเกลคล้ายกับนาฬิกา โดยแต่ละสเกลมีค่าความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร ทำให้สามารถวัดค่าได้ ละเอียด และเที่ยงตรงยิ่งกว่าไฮเกจแบบธรรมดา ทำให้เป็นที่นิยมมากๆ ในสายงานการผลิต

3. ดิจิทัลไฮเกจ (Digital Height Gauge)

ดิจิทัลไฮเกจ เป็นอีกขั้นของการพัฒนาของไฮเกจ โดยเปลี่ยนระบบการวัดเป็นแบบไฟฟ้า วัดผลและแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขผ่านทางจอแสดงผล มีค่าความละเอียดที่ 0.01 และ 0.005 มิลลิเมตร จึงทำให้มีความแม่นยำสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆ นอกจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่าไฮเกจตัวอื่นๆ แล้ว ดิจิทัลไฮเกจยังสามารถใส่ฟังก์ชั่นอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เข้ามาเพื่อช่วยให้การใช้งานที่สะดวกขึ้นอีกด้วย เช่น การส่งผลการวัดเข้าระบบคอมพิวเตอร์


2.6.4 วิธีการบำรุงรักษาไฮเกจ

- 1. หากใช้วัดในชิ้นงานหรือบริเวณที่มีการใช้น้ำมัน ให้ใช้ผ้าเช็ดส่วนที่เลอะออก และเคลือบน้ำมันกัน สนิมหลังทำความสะอาด
- 2. เมื่อต้องจัดเก็บเครื่องมือเป็นเวลานานให้ครอบตัวอุปกรณ์ด้วยถุงก่อนจัดเก็บเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
- 3. ควรจัดเก็บเครื่องมือในห้องที่ไม่มีความร้อนหรือความชื้นสูง รวมถึงฝุ่นละอองและคราบน้ำมัน
- 4. สำหรับดิจิตอลไฮเกจ หากต้องจัดเก็บเครื่องมือเป็นเวลานานให้ถอดถ่านออกก่อน แล้วจึงคลุมผ้าเก็บ
- 5. ทำการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เมื่อถึงเวลาที่กำหนดเพื่อตรวจความแม่นยำของ อุปกรณ์อยู่เสมอ

บทที่ 3 การออกแบบและการสร้าง

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน


ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่องระบบควบคุมคุณภาพ เชิงมิติของผลิตภัณฑ์ด้วยแผนภูมิควบคุม มีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้



ภาพที่ 3.1 แผนผังการดำเนินงานแบบมีเงื่อนไข

3.2 Block Diagram การทำงานของระบบควบคุมคุณภาพเชิงมิติของผลิตภัณฑ์ด้วยแผนภูมิ ควบคุม

การทำงานของระบบควบคุมคุณภาพเชิงมิติของผลิตภัณฑ์ด้วยแผนภูมิควบคุม ประกอบไป ด้วยเครื่องมือวัดจำนวน 4 ตัว ได้แก่ ดิจิตอลคาลิเปอร์ (Digital Caliper) จำนวน 2 ตัว ดิจิตอล ไมโครมิเตอร์ (Digital Micrometer) และดิจิตอลไฮเกจ (Digital Height Gage) ซึ่งเครื่องมือวัดทั้ง 4 ตัวเชื่อมต่ออยู่กับยูเวฟที (U-Wave-T) และเมื่อกดส่งข้อมูลที่ตัวยูเวฟที ยูเวฟทีจะทำหน้าที่นำข้อมูลที่ ได้จากการวัดส่งไปยังตัวรับยูเวฟอาร์ (U-Wave-R) ซึ่งยูเวฟทีและยูเวฟอาร์ติดต่อกันแบบไร้สาย รับส่ง ข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ (RF) ความเร็วในการส่งข้อมูล 57,600 bps. และยูเวฟอาร์ติดต่อกันแบบไร้สาย รับส่ง ข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ (RF) ความเร็วในการส่งข้อมูล 57,600 bps. และยูเวฟอาร์ติกต่อกันแบบไร้สาย รับส่ง ข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ (RF) ความเร็วในการส่งข้อมูล 57,600 bps. และยูเวฟอาร์ติเละส่งไปเก็บยัง ประกอบด้วยส่วนของเซอร์วิส (SERVICE) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากตัวยูเวฟอาร์และส่งไปเก็บยัง ฐานข้อมูล (Database) ซึ่งภายในฐานข้อมูลจะมีส่วนของวิว (View) ที่ทำหน้าที่เด็จากการวัดเท่านั้น และส่วนของแอดมิน (ADMIN) เป็นส่วนที่กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือวัดและปรับตั้งจำนวนครั้งใน การวัดได้ ตัวอย่าง Block Diagram การทำงานของระบบควบคุมคุณภาพเชิงมิติของผลิตภัณฑ์ด้วย แผนภูมิควบคุมแสดงดังภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.2 Block Diagram

บทที่ 4 ผลการทดลอง

- เกริ่น -

4.1 การทดลองการเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเวฟอาร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมยูเวฟแพ็ก

เพื่อให้เกิดความเข้าใจการทำงานและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ยูเวฟอาร์ อุปกรณ์ยูเวฟที และ โปรแกรมยูเวฟแพ็ก การทดลองนี้เป็นการทดสอบการทำงานระหว่างอุปกรณ์ยูเวฟอาร์ อุปกรณ์ยูเวฟที่ และโปรแกรมยูเวฟแพ็ก โดยติดตั้งโปรแกรมยูเวฟแพ็กลงในคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเวฟ อาร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้โปรแกรมยูเวฟแพ็กสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ยูเวฟอาร์ได้ และติดตั้ง อุปกรณ์ยูเวฟทีเข้ากับเครื่องมือวัด เพื่อทดลองส่งข้อมูลการวัด การทดลองนี้ใช้เครื่องมือวัดหนึ่งชนิด คือ ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ และได้ทดลองส่งข้อมูลการวัดจำนวน 100 ครั้ง ซึ่งในการทดลองนี้เลือกใช้ โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลในการแสดงผล เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ยูเวฟอาร์ อุปกรณ์ยูเวฟที และ โปรแกรมยูเวฟแพ็ก มีการทำงานตรงตามการนำไปใช้งานจริง

4.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 4.1.1.1 คอมพิวเตอร์
- 4.1.1.2 ยูเวฟอาร์
- 4.1.1.3 ยูเวฟที่
- 4.1.1.4 โปรแกรมยูเวฟแพ็ก
- 4.1.1.5 ดิจิตอลไมโครมิเตอร์
- 4.1.1.6 สายเพื่อมต่อสำหรับดิจิตอลไมโครมิเตอร์

4.1.2 ขั้นตอนการทดลอง

ขั้นตอนที่ 1 คือ ทำการติดตั้งโปรแกรมยูเวฟแพ็กและลงไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ยูเวฟอาร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ยูเวฟอาร์ได้




ภาพที่ 4-1 การใส่ซีดีโปรแกรม U-WAVEPAK ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 2 คือ เมื่อติดตั้งโปรแกรมยูเวฟแพ็กเรียบร้อยแล้วทำการเปิดโปรแกรมยูเวฟแพ็ก เพื่อดูว่าโปรแกรมยูเวฟแพ็ก อุปกรณ์ยูเวฟอาร์ และอุปกรณ์ยูเวฟที เชื่อมต่อกันได้สำเร็จหรือไม่ แสดงผลดังภาพที่ 4-2 ถึงภาพที่ 4-3



ภาพที่ 4-2 หน้าต่างโปรแกรม U-WAVEPAK



ภาพที่ 4-3 หน้าต่างแสดงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ยูเวฟอาร์กับอุปกรณ์ยูเวฟที

ขั้นตอนที่ 3 คือ ทำการติดตั้งอุปกรณ์ยูเวฟที เข้ากับดิจิตอลไมโครมิเตอร์เพื่อทดลองส่งข้อมูล ที่ได้จากการวัดผ่านทางอุปกรณ์ยูเวฟทีไปยังอุปกรณ์ยูเวฟอาร์ แสดงได้ดังภาพที่ 4-24

ภาพที่ 4-4 การเชื่อมต่อระหว่างดิจิตอลไมโครมิเตอร์กับอุปกรณ์ยูเวฟที



ขั้นตอนที่ 4 คือ กดส่งข้อมูลที่วัดได้จากอุปกรณ์ยูเวฟที ที่ติดตั้งอยู่กับดิจิตอลไมโครมิเตอร์ไป ยังอุปกรณ์ยูเวฟอาร์ และข้อมูลที่ได้จากการวัดจะไปแสดงผลในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล แสดง ดังภาพที่ 4-5



ภาพที่ 4-5 แสดงการกดส่งข้อมูลการวัด

4.1.3 ผลการทดลองการเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเวฟอาร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมยูเวฟแพ็ก

เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมยูเวฟแพ็กและลงไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ยูเวฟทำให้อุปกรณ์ยูเวฟ อาร์และอุปกรณ์ยูเวฟที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมยูเวฟแพ็กสามารถเปิดใช้งานได้ แล้ว ทำการทดลองกดส่งข้อมูลการวัดจากดิจิตอลไมโครมิเตอร์ไปยังอุปกรณ์ยูเวฟอาร์ โดยอุปกรณ์ ยูเวฟอาร์สามารถรับข้อมูลการวัดจากอุปกรณ์ยูเวฟที่และนำข้อมูลที่ได้ไปแสดงผลในโปรแกรม ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลผ่านโปรแกรมยูเวฟแพ็กได้ จากนั้นทำการทดลองกดส่งข้อมูลการวัดจำนวน 100 ครั้ง ผลการทดลองปรากฏว่า อุปกรณ์รับ(อุปกรณ์ยูเวฟอาร์) - ส่ง(อุปกรณ์ยูเวฟที่) และแสดงผล ข้อมูลได้สำเร็จทุกครั้ง แสดงดังภาพที่ 4-6

 									สมุดงาน1 - Microsoft Excel						
แห้	ม หน้าแ	in uv	เรก เค้าโ	ครงหน้ากระดาย	- สูตร	ข้อมูล	ตรวจทาน	มุมมอง	Add-In						
	∦ ตัด		Calibri	* 11	Y A A	= = [■ ≫,	📑 ตัดข้อ	ความ	ทั่วไป		-	- 45		
วาง → 🏈 ตัวคัดวางรูปแบบ			B / U	[• <u>H</u> • <u>A</u> •		E = :		_		- \$ -					
	คลิปบอร์ด	Fa		แบบอักษร	- G		การจั	ดแนว		G .	ตัวเลข	Fig.			
	K10	•	· (n	f _x											
⊿	A	В	С	D	E	F	G	H	1	J	K	L	M		
1	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114					
2	5.259	5.259	5.259	5.259	5.259	5.259	5.259	5.259	5.259	5.259					
3	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315					
4	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406					
5	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555					
6	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612					
7	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72					
8	5.816	5.816	5.816	5.816	5.816	5.816	5.816	5.816	5.816	5.816					
9	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916					
LO	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031		1			
11												Ī			
2															
13															
L4															
15															
L6															
17															
18															

ภาพที่ 4-6 แสดงผลการกดส่งข้อมูลการวัด

4.1.4 สรุปผลการทดลอง

จากภาพผลการทดลองข้างต้น ภาพที่ 4-6 สามารถสรุปได้ว่า อุปกรณ์ยูเวฟอาร์ และอุปกรณ์ยูเวฟที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และสามารถรับ-ส่งและ แสดงผลข้อมูลที่ได้จากวัดผ่านโปรแกรมยูเวฟแพ็กได้