

XENIA ESPRESSO GMBH

Anleitungen

15 Firmwareupdate

Inhaltsverzeichnis

| Ein Wort zur Vorsicht | 2 |
|------------------------------------|---|
| Benötigte Materialien | 2 |
| 01. vorbereitende Maßnahmen | 2 |
| 02. Abdeckung und Reling entfernen | 2 |
| 03. Verbindung PC / Steuereinheit | 3 |
| 04: Upload der Firmware | 5 |
| 05. abschließende Arbeiten | 6 |

Ein Wort zur Vorsicht

Grundsätzlich empfehlen wir die Arbeiten an der Maschine nur vom Fachpersonal durchführen zu lassen und nicht eigenmächtig zu öffnen oder Veränderungen vorzunehmen.

Diese Anleitung ist demnach auch keine Aufforderung dazu, sondern bietet einen Leitfaden für diejenigen, die es doch tun. Sie ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung die einen sicheren Ablauf ermöglichen soll.

Beim Hantieren mit Werkzeug besteht immer die Gefahr, Kratzer in die Oberflächen 'einzuarbeiten'. Das gilt besonders für die farbigen Oberflächen.

Deswegen: langsam und umsichtig handeln und für gute Beleuchtung sorgen.

Benötigte Materialien

- 2,5 mm Inbus Schlüssel
- PC (Windows XP oder höher)
- USB-Kabel

01. vorbereitende Maßnahmen

Zuerst die Maschine vollständig vom **Strom trennen** (Kabel rausziehen) und die Abtropfschale sowie den Tank entnehmen.

Der Kessel einer Espressomaschine steht im Betrieb unter Druck. Deswegen: Es darf auf keinen Fall etwas an den Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil und Thermostat) verändert werden!

02. Abdeckung und Reling entfernen

Die erforderlichen Schritte sind ausführlich in der Anleitung "10 Öffnen der Maschine" beschrieben (zu beziehen im Downloadbereich unserer Webseite).

Tel: +49 (0)3304 522 0808 Bank: Fidor-Bank / DE 72 700 222 0000 20100 451 / BIC: FDDODEMMXXX Mail: info@xenia.coffee www.xenia.coffee VAT-ID: DE206080689

Man nutzt dazu eine übliches USB-Kabel mit einem micro-USB-Stecker auf der einen Seite:



Meist sind die Ummantelung der Micro-USB-Stecker zu groß und sollten sie nicht durch die Öffnung passen, dann empfehlt es sich die Ummantelung vorsichtig zu entfernen:



Man entfernt dann den Stopfen des Gehäuses:



Der Micro-USB-Stecker ist in den USB-Port der Steuereinheit zu stecken:



Tel: +49 (0)3304 522 0808 Fidor-Bank / DE 72 700 222 0000 20100 451 / BIC: FDDODEMMXXX Bank: Mail: VAT-ID: DE206080689 info@xenia.coffee www.xenia.coffee









Dabei sollte man mit Fingerspitzengefühl vorgehen, denn wenn man zum Beispiel beim Einstecken den Rand des Ports trifft und kräftig weiterdrückt, kann es im schlimmsten Fall passieren, dass man den Port von der Platine abhebelt. Die Steuereinheit wird dann weiterhin funktionieren, jedoch kann man keine Software mehr aufspielen. Im Prinzip müsste man sie austauschen und das bedeutet, dass die Maschine zum Teil demontiert werden muss.


Der Stecker muss sich also relativ leicht einstecken lassen. Alles andere ist nicht richtig und das Einstecken (Winkel & Position & Steckerart) sollte in diesem Fall überprüft werden.

Ist das Einstecken erfolgreich, hört man am PC den Verbindungston für ein USB-Gerät (so man Lautsprecher am PC hat).

Tel: +49 (0)3304 522 0808 Fidor-Bank / DE 72 700 222 0000 20100 451 / BIC: FDDODEMMXXX Bank: VAT-ID: DE206080689 Mail: info@xenia.coffee www.xenia.coffee

04: Upload der Firmware

Die Firmware liegt als ZIP-Archiv auf unserer Webseite vor.



Entpackt man das Archiv, dann bekommt man 3 Dateien.

| Name | Größe | Gepackt | Тур | Geändert am | CRC32 |
|--------------|---------|---------|-----------------|------------------|----------|
| | | | Dateiordner | | |
| ■ bossac.exe | 719.886 | 246.055 | Anwendung | 16.09.2016 11:45 | 9D1426EB |
| 🔯 flash.bat | 1.119 | 273 | Windows-Batchda | 05.06.2017 11:46 | FD417420 |
| F128-100.bin | 53.236 | 35.844 | BIN-Datei | 11.06.2017 07:15 | 4790C16E |

Die Datei FLASH.BAT ist das Programm, dass die Firmware in die Steuereinheit überspielt. Man startet es mit einem Doppelklick und bestätigt ggf. die Ausführungsberechtigung. Das Programm sucht sich den USB-Port und beginnt mit der Übertragung (die nicht unterbrochen werden soll):

```
K:\02 Firmware\1.2.8 - 100 watt>echo off

Reset COM-PORT

Device found on COM5

Atmel SMART device 0x285e0a60 found

Erase flash
done in 0.031 seconds

Write 53244 bytes to flash (208 pages)

[===== ] 19% (40/208 pages)
```

Tel: +49 (0)3304 522 0808 Bank: Fidor-Bank / DE 72 700 222 0000 20100 451 / BIC: FDDODEMMXXX Mail: info@xenia.coffee www.xenia.coffee VAT-ID: DE206080689



Nach der Übergabe erfolgt die Prüfung und im Erfolgsfall kommt eine Meldung (bzw. eine Fehlermeldung):

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
K:\02 Firmware\1.2.8 - 100 watt>echo off
Reset COM-PORT
Device found on COM5
Atmel SMART device 0x285e0a60 found
Erase flash
done in 0.031 seconds
Write 53244 bytes to flash (208 pages)
[======] 100% (208/208 pages)
done in 19.259 seconds
Verify 53244 bytes of flash
[======] 100% (208/208 pages)
Verify successful
done in 13.016 seconds
Set boot flash true
Upload Firmware erfolgreich
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

Der Vorgang dauert – je nach Umfang - rund 1 Minute.

05. abschließende Arbeiten

Man entfernt das USB-Kabel, setzt die kleine Abdeckung wieder ein und verschließt das Gehäuse.

Wenn man nun die Maschine an das Stromnetz anschließt, wird sie die neue Versionsnummer der Firmware über die Signalleuchten anzeigen (wie die Zahlen zu lesen sind, sagt das Handbuch im Abschnitt ,Einschaltverhalten').

Tel: Fidor-Bank / DE 72 700 222 0000 20100 451 / BIC: FDDODEMMXXX +49 (0)3304 522 0808 Bank: VAT-ID: DE206080689 Mail: info@xenia.coffee www.xenia.coffee