

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

會議記錄表

會議日期：2025 年 9 月 17 日

頁數/總頁數： 1/1

會議主旨： 32XXBD0 吊架連接片(鍍鋅)表面吐酸後續處理事宜

時間	13 時 00 分至 13 時 30 分						主持人	許哲睿							
地點	泛源會議室						記錄	許哲睿							
出席者簽名	總經理	技術長	研發	品保	資材	V Q E									
	 10/07/25	 09/17/25	 10/07/25	 09/17/25	 09/17/25	 09/17/25									
No.	內容說明														
	針對 2025/09/16 來料之 32XXBD0 吊架連接片(鍍鋅)表面吐酸後續處置報告														
1	2025/09/17 品保檢驗來料之吊架連接片(鍍鋅)發現有表面吐酸現象，不良率 10%，經表面以酒														
	經擦拭與塗抹黃油後，吐酸現象有明顯淡化。														
2	經詢問電鍍廠(呈錫)，因未有打底製程而直接鍍鋅，故有吐酸風險，無法避免。														
3	處置方式：														
	3.1 來料 309pcs 全檢發現有 5pcs 有吐酸現象，已按說明 1 方式處理。														
	3.2 本批來料已噴防鏽油分包並封口，避免吐酸現象再現。														
	3.3 日後使用該批物料時若發現有吐酸現象，可依說明 1 方式淡化吐酸現象。														