

GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIOS DE COMBUSTIBLE S.A. DE C.V.

LABORATORIO DIESEL INTEGRAL PARA TODAS LAS MARCAS Y TIPOS DE BOMBAS E INYECTORES, LABORATORIO PARA INYECTORES ELECTRÓNICOS HUEI, EUI: RECONSTRUCCIONES INTEGRALES Y MÉCANICA EN GENERAL EN GASOLINA DIESEL Y MAQUINARIA PESADA FUEL INYECTION Y DIAGNOSTICOS POR COMPUTADORA ESPECIALIZADO EN EQUIPO PESADO R.F.C. GASO505116J2
TELS. 1546-2395, 2608-6865



No. DE FOLIO: 31645

TORRE: AZUL 71	PLACAS: 503 RSM		ORDEN DE TRABAJO(CLIENTE): 2245		
NOMBRE: CARLOS DIAZ	FECHA DE RECIBO: 18/09/2014 12:50	MARCA: CHEVROLET	TIPO: MONZA		
DIRECCIÓN: X	AREA/SECTOR: D.G.O.P.	No. ECONOMICO: X	KMS: 219765		
TEL.: X	ZONA: X	AÑO: 2001	VIN: 3GSE54671S127143		
CHENTE, OFO DE ODO V OFDVO	TORRE: AZUL 71	CAJON: POLVORIN	CILINDROS: 4		
CLIENTE: SEC DE OBS Y SERVS	TIPO DE SERVICIO: MANTEN	IMIENTO PREVENTIVO			
	SERVICIOS A REALIZAR	:			
1 CAMBIO DE JUNTA PARA PUNTERIAS					
2 CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCION					
3 CAMBIO DE CATALIZADOR					
4 AJUSTE DE ESCAPE					
5 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS					
6 AFINACIÓN					
7 VERIFICACIÓN					
	FALLAS:				
X					
DESPUES DE HABER REVISADO Y PROBADO EL AUTOMOV RECIBIDO EN ESTE MOMENTO DE TODAS LAS REFACCION			ABAJOS REALIZADOS DANDOME POR		
		CONCEPTO	CLIENTE		
		SUBTOTAL			
FIRMA DEL CLIEN	TE:	IVA			
	TOTAL				
OBSERVACIONES: POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO ORDENAR A USTEDES DE SERVICIO Y AUTORIZO SE INSTALEN LAS REFACCIONES NECE SUS TALLERES. AUTORIZO ELUSO DEL VEHICULO DENTRO DE LOS LIMITES DE ES ACEPTO QUE LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR PER FUERZA MAYOR LA GARANTÍA DEL TRABAJO QUEDA REGULADA POR LOS TERMIN CUALQUIER DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEB AL RECIBIR EL AVISO DE ESTAR TERMINADO EL TRABAJO, ME CO INCONFORMIDAD CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, OBLIGANDO PAGARÉ ALMACENAJE, CUYA TARIFA NO PODRÁ SER MAYOR A L SUJETARÁ A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 334 DE LA LEY G ACREEDOR EN LOS ARTICULOS 340,341 Y 342 DE LA MISMA LEY F SOLICITO ME ENTREGUEN LAS REFACCIONES USADAS.	ESARIAS (LAS CUALES SE COBRARÁN APAR' STA CIUDAD PARA EFECTOS DE PRUEBA O II DIDAS DE LOS ARTICULOS QUE SE DEJEN D IOS DEL ART. 40 DE LA LEY FEDERAL DE PRI ERÁ RECLAMARSE DENTRO DE LOS 30 DIAS MPPOMETO A PRESENTARME EN EL TALLE ME EN EL PRIMER CASO A LIQUIDAR EL IMP A OFICIAL EN VIGOR AUTORIZADA; CONSTIT ENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE C	IE) AL VEHICULO AQUI DESCRITO Y Q NSPECCION DE LAS REPARACIONES E DENTRO DE LOS VEHICULOS, NI POR E DTECCIÓN AL CONSUMIDOR. SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL VEH R EN UN PLAZO DE 24 HORAS PARA E: ORTE DE LOS MISMOS DENTRO DE LA UYENDOSE, DESDE ESE MOMENTO PEDITO Y EN LA INTELIGENCIA DE P	UE EN ESTA FECHA QUEDA DEPOSITADO EN EFECTUADAS. IAÑOS A LAS UNIDADES POR CAUSAS DE ICULO. KPRESAR MI CONFORMIDAD O MI S 24 HORAS SIGUIENTES Y DE NO HACERLO REVENTADA SOBRE MI VEHICULO LA QUE SE E LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR EL		
AUTORIZO LA REPARACION DEL VEHICULO POR LO QUE SEA NEC POR LA CANTIDAD DE \$ EL PAGO DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SERÁ AL RIGUROSO CON GARANTIA: CONTRATO DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVI DE VEHICULOS NOM-068-scfi/2000 LODO 416/2500-97 OFICIO 9784	JTADO.	EHICULO HASTA FIRMA DEL CLIEN	ГЕ		



GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIOS DE COMBUSTIBLE S.A. DE C.V.

LABORATORIO DIESEL INTEGRAL PARA TODAS LAS MARCAS Y TIPOS DE BOMBAS E INYECTORES, LABORATORIO PARA INYECTORES ELECTRÓNICOS HUEI, EUI: RECONSTRUCCIONES INTEGRALES Y MÉCANICA EN GENERAL EN GASOLINA DIESEL Y MAQUINARIA PESADA FUEL INYECTION Y DIAGNOSTICOS POR COMPUTADORA ESPECIALIZADO EN EQUIPO PESADO R.F.C. GAS0505116J2
TELS. 1546-2395, 2608-6865



No. DE FOLIO: 31645 CLIENTE: SEC DE OBS Y SERVS

TORRE: AZUL 71 PLACAS: 503 RSM ORDEN DE TRABAJO(CLIENTE): 2245

TORRE: AZUL / I	AZUL / I				PLACAS: 503 RSW					ORDEN DE TRABAJO(CLIENTE): 2245				
NOMBRE RESPONSAB	LE DE L	A UNIDAD:	TE X	LEFO	ONO OPERADOR:						JSTIBLE: GASOLINA DE COMBUSTIBLE: CUA	ARTO		
PIEZA		NO PIEZA	SI	NC	PIEZA	SI	NC	PIEZA	SI	NC	PIEZA	SI	NO	
Tapon gasolina	~	Llave tapon gasolina	~		Molduras	-		Tapones ruedas		×	Faro derecho	~		
Faro izquierdo	~	Luces stop		×	Direccional derecha	-		Direccional izquierda	-		Calavera izquierda	~		
Calavera derecha	~	Llantas	~		Rines	~		Llanta refaccion	~		Llave ruedas	~		
Dado birlo seguridad		X Marcha	~		Antena		×	Limpiadores	-		Gomas limpiadores	~		
Espejo lateral derecho	~	Espejo lateral izquierdo	~		Defensa delantera	-		Defensa trasera	-		Porta placas		×	
Placa delantera	~	Placa trasera	~		Cristales delanteros	-		Cristales traseros	-		Cristales laterales	~		
Llave cajuela	~	Manijas exteriores	~		Emblema	-		Alternador	-		Focos tablero	~		
Amperimetro	~	Marcador gasolina	~		Velocimetro	-		Manijas interiores	•		Ceniceros	~		
Encendedor		X Radio		×	Caratula		×	Bocinas		×	Caja discos		×	
Aire acondicionado	~	Defroster	~		Vestiduras	-		Botones puertas	-		Viceras	~		
Llave switch	~	Switch	~		Reloj		×	Claxon	~		Espejo retrovisor	~		
Tapetes	~	Hule piso		×	Tapete cajuela	~		Alfombra cajuela		×	Tapas puertas	~		
Tapa guantera	~	Coderas	~		Cielo	~		Juego herramientas		×	Gato	~		
Reflejantes		X Extintor	~		Baston seguridad		×	Tolvas	-		Tapon radiador	~		
Tapones aceite	~	Nivel aceite	~		Tapon licuadora	~		Tapon recuperador	-		Filtro aceite	~		
Filtro gasolina	~	Filtro aire	~		Bayoneta motor	~		Bayoneta transmisor		×	Bateria	~		
Luz motor		X Golpes	~		Costado derecho	~		Costado izquierdo	~		Parte delantera	~		
Parte trasera	~	Antena oficial		×	Equipo radiocomunicacion		×	Portafiltro	~					
RECIBIÓ LA UNIDAD:	MIGUEL	ANGEL CARDENAS CORON	Α											
OBSERVACIONES DE I	LA UNIC	DAD:												
			Vateria	a gon	iner falta una moldura ga	to llave	de ru	edas extintor						
					N- DE FOLIO.	24045								
					No. DE FOLIO: 3	01040								