

SIBA - ES0477-2026-09-23-057

Folio: ES0477-2026-09-23-057-a2fa6a8d6a1df3c0e4a4bbd5

Fecha: 23/09/2026 09:00:00 HASH:a2fa6a8d6a1df3c0e4a4bbd5 FOTOS:6

SE LIMPIO Y REMOVIO SULFATO A TIERRAS FISICA, ASI SE CHECO QUE ESTUVIERAN CONECTADAS. SE REVISO ALUMBARADO EN GENERAL EN TODAS LAS AREAS DE LA ESTACION. SE CAMBIO DESTORCEDOR DE PISTOLA POSICION 2 PRODUCTO PREMIUM, YA PRESENTABA FUGA SE CAMBIO INFLADOR EN BOMBA 1 YA QUE YA NO ATORABA EN LOS PIVOTES DE AUTOS O MOTOS. SE CAMBIARON FILTROS TANTO DE PRODUCTO MAGNA COMO DE PRODUCTO PREMIUM EN AMBAS BOMBAS (4 EN TOTAL).



ESCANEA PARA VALIDAR

<https://robertohernandez-design.github.io/siba/validador.html?v=ES0477-2026-09-23-057-a2fa6a8d6a1df3c0e4a4bbd5>