# SIBA - ES0477-2026-10-17-058

Folio: ES0477-2026-10-17-058-1a5cbaeca96145f3fe95de1d

Fecha: 14/10/2026 16:30:00 HASH:1a5cbaeca96145f3fe95de1d FOTOS:5

CAMBIO DE DESTORCEDOR DE MANGUERA DE PRODUCTO MAGNA EN POSICION 3 BOMBA 2, YA PRESENTABA FUGA, TAMBIEN SE CAMBIO FILTRO DE PRODUCTO PREMIUM EN LA BOMBA 3 (EL DESPACHO ESTABA MUY LENTO) SE CAMBIA AMBOS Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y JARREOS CORRESPONDIENTES DE PRODUCTO.











NO APLICA

ESCANEA PARA VALIDAR

https://robertohernandez-design.github.io/siba/validador.html?v=ES0477-2026-10-17-058-1a5cbaeca96145f3fe95de1d