

Инструкция по сборке и первому запуску

Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ 3040 1500Вт

Шаг 1. Сборка механики

- Установите портал на основание и затяните болты
- Закрепите шпиндель на портале
- Подключите шланг водяного охлаждения к шпинделю и помпе

Шаг 2. Подключение электроники

- Подключите контроллер к компьютеру через USB
- Подключите питание контроллера и шпинделя (220В)
- Подключите помпу охлаждения

Шаг 3. Установка программного обеспечения

- Установите драйвер шаговых двигателей (**The driver.EXE**)
- Распакуйте и запустите программу **CNCV4.exe**
- Выберите COM-порт и подключитесь к станку

Первый запуск

1. Включите помпу охлаждения
2. В программе CNCV4 нажмите "Connect"
3. Проверьте движение по осям кнопками Jog
4. Выполните команду Homing (если есть концевики)

Внимание: Никогда не включайте шпиндель без работающей помпы охлаждения!