03350_H537_Mlino_Blejsko_jezero - Hrošč #1069 Servis / sprememba mbio/gsr, pid

2017-04-05 11:40 - Nikola Kostić

Status: Začetek: Nov 2017-04-05 Prioriteta: Do datuma: Običajna Dodeljen: Nikola Kostić % Narejeno: 30% 5.00 ur Kategorija: Ocenjen čas: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

Opis

Fri 3/31/2017 8:08 AM (GŽ)

Dodatna informacija: v omari EO na lokaciji ni dokumentacije. Dokumentacijo PID je potrebno osvežiti na dejansko stanje (ni vtičnic, kamere, ADSL modema itd.) in vložiti v omaro EO.

Na lokaciji H537 Mlino (Blejsko jezero) sta po novem nameščena:

- sonda GSR120NT serijska št. 16100929 in
- mbIO120 serijska št. 16111050.

Fri 3/31/2017 10:03 AM (DL)

Popravljen PID za 03350_H537_Mlino_Blejsko_jezero.

Mon 4/3/2017 12:24 PM (MP)

Na postaji je potrebno na novo zgenerirati ipkg paket, ker so motirani nove sonde.

Mon 4/3/2017 12:39 PM (MP)

V petek 31.3.17 smo bili na servisu postaje H537_Mlino_Blejsko_jezero

Na postaji ni delovala komunikaciaj RS-485 z mBiotom.

Po zamenjani Nanosa je postaja začela normalno delovati.

Zgodovina

#1 - 2017-04-06 15:09 - Nikola Kostić

- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 30

Ugotovljeno je da je SW paket samodejno spremenil serijske številke.

Odločiti se je treba če bo potrebno posodabljati dokumentacijo.

Posodobljen PID bo odložen

#2 - 2017-04-06 15:15 - Nikola Kostić

ISMM podatki so že posodobljeni!

2017-09-26 1/1