xober_op_location - Hrošč #1155 Servis postaje M440_Mackovci

2017-09-04 11:26 - Nikola Kostić

Status: Začetek: Rešen 2017-09-04 Prioriteta: Običajna Do datuma: Dodeljen: % Narejeno: 100% 0.00 ura Kategorija: Ocenjen čas: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG: Opis

Zgodovina

#1 - 2017-09-05 11:11 - Nikola Kostić

5.9.2017 Zamenjano ETH stiklao v RO omari (po tem so indikacijske lučke kazale da komunikacija deluje)

Postaja je na kratko komunicirala (info Žunič/Mlakar). Zamenjan je tudi IMC ločilnik.

Na poziciji RO ETH stikalo je bilo možno videti krmilnik, in GW 172.19.0.1. !?

Iz arso lab pa je možno videti samo GW 172.19.130.241

#2 - 2017-09-26 10:24 - Nikola Kostić

- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 50

Čaka se na posodobljeno informacijo s strani telekoma.

#3 - 2017-10-02 09:03 - Nikola Kostić

Telekom: konfiguracija adsl modema

Žunič: Zamenjal že zamenjano (predhodno vrnjeno s servisa) stikalo v RO omari.

Postaja deluje normalno.

#4 - 2017-10-02 09:03 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 50 v 100

Datoteke

Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 00357_M440_Mackovci.doc 95,5 KB 2017-09-04 Nikola Kostić

2017-10-02 1/1