00272_M419_Jeronim - Hrošč #1331 Izpad postaje 00272 M419 Jeronim

2018-04-19 09:02 - Marko Mlakar

Status: Začetek: Zaključen 2018-04-19 Prioriteta: Običajna Do datuma: Dodeljen: Marko Mlakar % Narejeno: 100% 0.00 ura Kategorija: Ocenjen čas: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

Opis

Od 16.4.2018 od okoli 18:30 ni komunikacije s postajo 00272_M419_Jeronim. ADSL modem se odziva na ping. Ugotovili smo, da je izpadlo napajanje na postaji. Postaja se napaja iz zasebne hiše (hleva) v neposredni bližini. Zamenjati je potrebno talilno varovalko v omarici v hlevu. Varovalka je tipa Legrand G20 10x38mm.

Zgodovina

#1 - 2018-04-19 09:13 - Marko Mlakar

- Datoteka DSC_0149.JPG dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

V PMO omarici ni bilo napajanja. V omarici pri hlevu pregorela varovalka. Varovalka G16 10x238mm se je zamenjala. Zamenjala se je tudi zaščita v PMO omarici (Z1 in Z2). Po zamenjavi varovalke in zaščite se je komunikacija vzpostavila. Podatki iz postaje so vredu.

2018-04-19 1/2



Datoteke

DSC_0149.JPG 2,272 MB 2018-04-19 Marko Mlakar

2018-04-19 2/2