00008_M493_Letalisce_JP_Ljubljana - Hrošč #1068 Montaža senzorjev v LAB-u, Instalacija/testiranje/urejanje dokumentacije

2017-04-05 11:13 - Nikola Kostić

Status: Rešen Začetek: 2017-04-05

Prioriteta: Običajna Do datuma:

Dodeljen:Nikola Kostić% Narejeno:100%Kategorija:Ocenjen čas:20.00 ur

Revizija IPKG:

Ciljna verzija:

Opis

Revizija:

Stanje na skladišču

QMT103 20140941

QMT103 20140947

QMT103 20140950

QMT103 20141057

QMT103 20141060

HMP M4820679

HMP M4820680

PTB330 N0440396 (ne - že na objektu)

PTB330 N0440397 (ne - že na objektu)

TRIME-PICO 42796

TRIME-PICO 42797

TRIME-PICO 42798

LPM 11160159

IRPM 11164355

PLUVIO 398923

Obstoječi senzorji (AK Wed 3/29/2017 5:14 PM)

http://kolomon.arso.sigov.si/ismm/statistika/Prikazi/seznam opreme mm.php?id ismm=8

Zgodovina

#1 - 2017-04-06 11:21 - Nikola Kostić

Stanje:00008_M493_pl_merilna-oprema_lokacije.xls

PTB330

HMP155

HMP155

QMT103_PT100

QMT103_PT100

QMT103_PT100

QMT103_PT100

QMT103_PT100

TRIME-PICO64

TRIME-PICO64

TRIME-PICO64

SPN1

SMP11

PLUVIO2

IRpM

SHM-30

2017-09-26 1/3

Stanje ISMM:

TRIME-PICO64<<

```
PTB330_G2720003_030 2017.pdf
PTB330_J4010001_676 2016.pdf
HMP155L M0230225 057 2017.pdf
HMP155L_M0230225_070 2017.pdf
HMP155A Redundant H_K2250035_722 2016.pdf
HMP155A Redundant T_K2250035_013 2017.pdf
QMT103_105074_585 2014.pdf
QMT103_105076_178 2015.pdf
QMT103_20100251_246 2017.pdf
SHM30_140026_SNumber.pdf
CL31_84620001_B01CL_16A.pdf
WMT702_J3930014_160616.pdf
WMT702 J3940013 160616.pdf
#2 - 2017-04-06 11:37 - Nikola Kostić
Potrebne konsultacije, pregled stanja (med ISMM/XLS/skladisce)
    PTB330<<
  PTB330_G2720003_030 2017.pdf(iz ISMM) ALI PTB330_J4010001_676 2016.pdf(iz ISMM)
  B.Č. NE iz skladišča N0440396 & N0440397 -> vrniti nazaj
    HMP155<<pre>primarni
    HMP155<<sekundarni
  (ISMM) HMP155L_M0230225_057 2017.pdf
  (ISMM) HMP155L_M0230225_070 2017.pdf
  (ISMM) HMP155A Redundant H_K2250035_722 2016.pdf
  (ISMM) HMP155A Redundant T_K2250035_013 2017.pdf
  (skladisce) M4820679
  (skladisce) M4820680
     QMT103_PT100<<
     QMT103 PT100<<
    QMT103 PT100<<
     QMT103_PT100<<
     QMT103_PT100<<
  (ISMM) QMT103_105074_585 2014.pdf
  (ISMM) QMT103_105076_178 2015.pdf
  (ISMM) QMT103_20100251_246 2017.pdf
  (skladisce) 20140941
  (skladisce) 20140947
  (skladisce) 20140950
  (skladisce) 20141057
  (skladisce) 20141060
     TRIME-PICO64<<
     TRIME-PICO64<<
```

2017-09-26 2/3

```
(skladisce) 42796
  (skladisce) 42797
  (skladisce) 42798
    SPN1<<
    SMP11<<
    PLUVIO2<<
  (skladisce) 398923
    IRpM<<
  (skladisce) 11164355
    SHM-30<<
  (ISMM) SHM30_140026_SNumber.pdf
    LPM<<
  (skladisce) 11160159
? ISMM?
  CL31_84620001_B01CL_16A.pdf
  WMT702_J3930014_160616.pdf
  WMT702_ J3940013_160616.pdf
```

#3 - 2017-05-22 12:58 - Nikola Kostić

15.05:2017 instalacija postaje testne 3 - Odpravljanje težav z OP DV SW-jem, ter konf. Omrežja. Instalacija OP DV. (brez priklopa senzorjev)

#4 - 2017-09-26 13:40 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

2017-09-26 3/3