00097_M402_Bilje - Hrošč #1255 Komunikacija z merilnikom LPM

2018-01-23 08:52 - Marko Mlakar

Status: Nov Začetek: 2018-01-23 Prioriteta: Običajna Do datuma: Dodeljen: % Narejeno: 0% 0.00 ura Kategorija: Ocenjen čas: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

Opis

Zaradi pogostih težav pri komunikaciji z merilnikom LPM je potrebno preverit kabelske povezave med postajo in merilnikom (loop back test in meritve s spektralnim analizatorjem).

Za čas posega se je potrebno dogovoriti s Sašo Zidarjem (tel. 051/654-010).

2018-01-23 1/1