## 00817\_M458\_Ratitovec - Hrošč #1365 Izpad podatkov iz WMT702 na 00817 M458 Ratitovec

2018-06-01 15:00 - Marko Mlakar

Status: Začetek: 2018-06-01 Nov Prioriteta: Do datuma: Običajna Dodeljen: Marko Mlakar % Narejeno: 0% 0.00 ura Kategorija: Ocenjen čas: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

## Opis

Od 30.5.2018 ni podatkov iz senzorja WMT702. Reset senzorskega modula in postaje ne pomaga – senzor se ne javlja na povpraševanje. Naročamo servis na postaji in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

Predlagamo, da imate s seboj vsaj naslednje rezervne dele: nov senzor WMT702 s pripadajočim kablom, UC-8410, prenapetostne zaščite.

Senzor WMT702 je nameščen cca 50m stran od postaje na drogu ob hiški. Drog ni pregiben, zato je dostop do senzorja otežen (dostop je mogoč s plezanjem na streho hiške).

Predlagamo, da se ob obisku lokacije s trenutno podrtega droga demontirajo tudi kamere in se po namestitvi novega droga ponovno namestijo (dva obiska lokacije). Druga možnost bi bila, da se uskladite z dobaviteljem droga, odidete na lokacijo skupaj in hkrati vzpostavite še delovanje kamer (en obisk lokacije).

V omaro EO bi bilo potrebno namestiti še prenapetostno zaščito za WMT702 (nedokončano opravilo s prejšnjega obiska na lokaciji z dne 6.9.2017).

2018-06-01 1/1