08478_H424_Dolenja_Trebusa_I_Trebusa - Prijava problema #1497 08478 H424 Dolenja Trebusa I Trebusa - Izpad postaje

2018-12-18 16:57 - Marko Mlakar

Status:	Rešen	Začetek:	2018-12-18
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			

Opis

Ob menjavi okvarjenega mblO120 13.12.2018 ob okoli 11:30 je prišlo do izpada komunikacije s postajo. Komunikacija s postajo se od zamenjave naprej ni več vzpostavila. Sumimo, da gre za okvaro modema v mblO120. Ker se na prikazovalniku mblO120 niso prikazale prave vrednosti, pa predvidevamo, da gre morda tudi na odpoved delovanja Nanosa G20. Naročamo servis na lokaciji in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

Obvezna rezervna oprema na lokaciji: mblO120, Nanos G20, pripravljena SD kartica in rezervna SIM kartica.

Prijavitelj: Gregor Žunič

Zgodovina

#1 - 2018-12-27 12:35 - Marko Mlakar

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Dne 18.12.2018 smo bili na postaji:

- ugotovljena okvara sd kartice (na postajo se ni bilo možno povezati preko serijske povezave)
- zamenjava sd kartice in inštalacija postaje
- pregled delovanja

Datoteke

Prijava probl reklamacija - izpad postaje 08478_H424_Dolenja_Trebus 38_5 Tr200busa.do2018-12-18

Marko Mlakar

2018-12-27 1/1